

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 01

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: tres Hermanas

Fecha (MM/DD/YY): 09/23/2017

Corregimiento.: Ciri de los Sotos

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 Am a 11:15 Am

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
16-19	546323	485207				/		
20-23	546330	485182		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/		/	
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
4-11	595198	985864				/		
26-	596393	985042	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			/	
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
22-23	596304	985247		/				
24-25	596453	985143						/
27-28	596466	984970		/				
291-293	596429	985198				/		
296-305	596876	984624	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/		/	
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1

MEDUCA : C.E.B.G. tres Hermanas

MINSA : Puesto de Salud tres Hermanas

2.2.1.3

Iglesia Católica Santo Cristo de los Milagros

Iglesia Episcopal Jesús Nazareno : Vía Asfalto en buenas condiciones ; No tiene Suministro eléctrico ; Sistema de agua potable buena ; letrina

2.2.1.3

Otros : Casa comunal

2.2.1.2

Pantina

Abarroteria San Pancrasio : la Vía es de Asfalto y se encuentra en una condición regular ; panel Solar en buen estado ; el sistema de agua potable es buena

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 01

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Tres Hermanas

Fecha (MM/DD/YY): 09/23/2017

Corregimiento.: Civi de los Sotos

Distrito.: Capiva

Hora en proyecto 7:30 AM a 11:15 AM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
33-34	596847	984795						/

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
29-30	596359	985019		/				
35-37	598963	985330		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/		/	
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.3

Iglesia católica San Mateo

templo Fuente de Bendición

la vía hacia el templo es de asfalto y esta en buenas condiciones
tiene generadores eléctricos y sistema de agua potable en buen estado
la letrina que tiene el templo esta en condición regular

2.2.1.2

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 09

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Rincón Abajo

Fecha (MM/DD/YY): 09/23/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 12:00AM a 2:40PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policia
67-69	592702	983109				/	

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra	/		/
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/	
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares	/	/	
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
63-64	593893	984486	✓					
65-66	593360	982754						✓
70-7172	592687	983122		✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1
MEDUCA Escuela Riecito 3 tiene Letrina en mal estado

2.2.1.3
Otros 3 Casa Comunal
Capilla Católica San José de Obreros

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 04

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Claras Abajo

Fecha (MM/DD/YY): 09/26/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 10:30 Am 2:10 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
94-98	592319	979461				/	
101-103							

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra	/		/
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares	/	/	
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
112-114	592306	479456	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
99-100	592308	479433		/				
104-106	592501	479463	/					
107-109	592565	479427				/		
110-111	592539	479389						/

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/		/	
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1
MEDUCA: C.B.G. Claras Abajo

2.2.1.2 Abarroteria Jesús Nazareno

2.2.1.3
Iglesia Claras Abajo; Letrina en malas condiciones
Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, Claras Abajo
Otros: Casa comunal

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 06

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Santa Rosa #2

Fecha (MM/DD/YY): 09/27/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 AM a 3:00 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ___ Si ___ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policia
136-137	598241	980426					
138-144	598304	980717					

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
127-128	598073	980421	/					
145-149	598359	980945		/				
150-153	598318	980884				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/		/	
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1

Otros : SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, base Santa Rosa #2

2.2.1.1

MEDUCA = Centro Educativo Gregorio Velazquez

Vía de acceso hacia la escuela es de Asfalto; agua potable en buenas condiciones; panel Solar en buenas condiciones; letrina

2.2.1.3

Iglesia Católica

Vía de acceso es de tierra y se encuentra en malas condiciones; sistema de agua potable en buenas condiciones; panel Solar en buenas condiciones; letrina

Cancha de Fútbol, Vía de acceso de tierra en malas condiciones

No Foto 154,155,156 Punto que conecta la Carretera principal de Santa Rosa #2 con la Vía de acceso hacia la Iglesia y la cancha de Fútbol de Santa Rosa #2, las coordenadas de este punto son X 598373 Y 980705

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 07

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Santa Rosa #1

Fecha (MM/DD/YY): 09/27/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 am a 3:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
176-181	548735	981000				/		
182-187	548724	980990		/				
194-196	548857	980957						/
197-200	548843	980963						/

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/	/		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
171-173	598705	981057	✓					
188-193	598774	980954	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
174-175	598695	981048		✓				
201-206	598966	980957		✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
	NO HAY			

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1

MEDUCA: Escuela Santa Rosa #1

MINSA: Puesto de Salud Santa Rosa

Via de acceso de tierra en condiciones regulares, y Via de acceso de Asfalto en buenas condiciones

Otros: Junta Comunal de Santa Rosa

la via de acceso es de asfalto y se encuentra en buenas condiciones, tiene baño higiénico en condiciones regulares, Sistema de agua potable en buenas condiciones, No tiene Suministro eléctrico

Otros: Municipio de Capira: Corregiduría de Santa Rosa

Via de acceso de asfalto buena, No tiene Suministro eléctrico, Sistema de agua potable buena,

2.2.1.2

Abarrotería La Amistad

Abarrotería San Antonio

Via de acceso de Asfalto y tierra

2.2.1.3

Iglesia EL Tabernáculo de Dios

Iglesia Católica Santa María Magdalena

Via de acceso de Asfalto y en condiciones buenas, Sistema de agua potable regular

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 08

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Ahogado Centro

Fecha (MM/DD/YY): 09/28/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto: 7:00 am a 3:30 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo se vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ___ Si ___ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
236-242	600714	979569				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/	/		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario	/		/	
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)	/		/	
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
232-233	600583	979988						
243-246	600724	979487						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1 C.E.B.G. Ahogado Centro la escuela tiene letrinas.
El Camión recolector de Basura del municipio de Capira llega cada 15 días

2.2.1.3
Capilla el Ahogado en Construcción

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 09

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Bella Vista

Fecha (MM/DD/YY): 09/28/2017

Corregimiento.: Sanata Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:00am 3:30pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
264-266	599183	977508					
264-770							

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario	/		/	
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/			/
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
258-263	600081	977896	/					
267-268	599190	977513		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1

MEDUCA a Escuela Bella Vista

2.2.1.3

Cementerio Bella Vista el Macho

Capilla Católica Bella Vista

Coordenadas de punto de acceso

hacia el cementerio INI X 600116 Y 977906 FIN X 600084 Y 978021

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 10

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Elavac Abajo, Sector Quebrada Bonita

Fecha (MM/DD/YY): 09/29/2017

Corregimiento.: Santa Rosa

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 am a 3:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am _____ Pm _____
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
318-322	592990	977933	/					
323-327	592620	978218	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros	/			

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.2. Claras Abajo Septor quebrada bonita
Abarroteria Santa Marta

2.2.1.2. Claras Abajo Septor quebrada bonita
Abarroteria Hms. Villareta

Coordenadas de punto ^{entruca} hacia la Abarroteria Hms
Villareta X 592651 Y 978195

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 11

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Claras Arriba

Fecha (MM/DD/YY): 10/03/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 5:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Lluvioso Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
1-12	593920	973447				☒		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	☒			☒
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
54-56	593920	973460	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
13-17	593983	973491						CASA Comunal

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	/			/
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico	/		/	
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.2
Abarroteria Juancito

2.2.1.1
C.E.B.G. Claros Amiba.

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 11

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Claras Arriba

Fecha (MM/DD/YY): 10/03/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 5:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Iluvioso Am Soleado Pm
(Soleado, Iluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
57-64	593929	973448		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
52-53	593848	973529	NUÑEZ					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
18-23	593919	973542		✓				
24-30	593980	973559				✓		
42-50	593161	973642	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	✓			✓
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario	/		/	
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

2.2.1.1

Puesto de Salud Clavos Arriba

2.2.1.3

Capilla Santa Clara

Cancha de Fútbol

Cementerio San José

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 11

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Claras Arriba

Fecha (MM/DD/YY): 10/03/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 5:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: llovioso Am Soleado Pm
(Soleado, llovioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
70 - 73			✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros	✓		Letrina	✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 12

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: EL HARINO

Fecha (MM/DD/YY): 10/04/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:45 AM a 4:00 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
104-108	595321	971966				/		
112-116	595392	972001		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/		/	
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/			/
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
90-93	595009	971802				MILKA		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros	/		Letrina	

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
109-111	595281	972019		/				
117-121	595383	972024				/		
123-124	595434	971988						CASA COMUNAL
340-345	595177	972493	/					

Nota: la casa comunal del Harino se encuentra cerca de la Iglesia

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: EL HARINO

Fecha (MM/DD/YY): 10/04/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:45AM a 4:00PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
44-99	595094	971936	ISABEL					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros	✓			Letrina

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
	NO HAY			

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 12

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El HARINO

Fecha (MM/DD/YY): 10/04/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:45 AM a 4:00 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería
153-158	595497	971859	✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Tarica

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: airi grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30AM a 3:30 PM

Provincia.: panamá oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: nublado Am nublado Pm
(Soleado, Iluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
128 - 137	599288	972624					

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
138-139	599236	972597	BRYAN ✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓			✓
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
140 - 143	598763	972796		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓			✓
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros	/		Letrina	

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Iglesia Nuestra Señora de los Mercedes

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Taria

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30AM a 3:30PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
144 - 148	598634	973024				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/			/
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares	/	/		
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros			no	
no Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Teria'

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
149-152	597261	972102	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/			/
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/			/
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Teva

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
218 - 219	598709	972859	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/			/
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 13

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: TERIA

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30am a 3:30pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 14

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río indio Los Chorros

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Civi Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Otros
187-189	596546	966609				/	

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/		/	
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Otros
177-180	595938	968907	/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/		/	
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 14

Nombre de la Comunidad.: Río indio los chorros

Corregimiento.: Ciri grande

Distrito.: Capira

Provincia.: Panamá oeste

Encargado: Carlos Hernández

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Hora en proyecto: 7:30 Am 3:30 Pm

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 14

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río Indio Los Chorros

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capiva

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
162-168	596065	968779				✓	

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra	✓	✓	
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓	
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
NO HAY			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería GUAYACAN	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
183-186	595940	968954	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓		✓	
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
169-172	596067	968765						✓
181-182	595934	968852				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓		✓	
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 14

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río indio los chorros

Fecha (MM/DD/YY): 10/05/2017

Corregimiento.: Civi Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
173 - 176	596053	968843		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/		/	
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 15

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Bajo grande

Fecha (MM/DD/YY): 10/06/2017

Corregimiento.: Ciri grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00AM a 4:30 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
205	598471	971424	LUCIA ✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
200-204	598318	971887				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 16

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: San Cristobal

Fecha (MM/DD/YY): 10/07/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:45 AM a 11:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
258 - 262	592447	985331		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
267-271	592462	985236	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
255-257	592509	985336		/				
266	592538	985309				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos	/		/	
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 16

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: San Cristóbal

Fecha (MM/DD/YY): 10/07/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:45AM a 11:30PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
263-265	592479	985296				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
272-275	592387	985263	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 16 Encargado: Carlos Hernández
 Nombre de la Comunidad.: San Cristobal Fecha (MM/DD/YY): 10/07/2017
 Corregimiento.: Rio indio
 Distrito.: panonome
 Provincia.: cockle

Hora en
 proyecto 7:45AM a 11:30 PM

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am _____ Pm
 (Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policia	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
276-277	592322	985355	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 17

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Avenilla

Fecha (MM/DD/YY): 10/09/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capiva

Hora en proyecto 7:30 a 4:00PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
280-288	598617	964458						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
289-293	598952	964169						Cementerio
294-296	598959	964085				Cancha de beisbol		
297-298	598996	964510						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 18

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río indio centro

Fecha (MM/DD/YY): 10/11/2017

Corregimiento.: Cirro grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 a 4:00 PM

Provincia.: panamá oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
307 - 309	597366	964100		/				

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra	/		/
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/	
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares	/	/	
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
NO HAY			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería Kiosko panadería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería Otros
301-302	597288	963972	/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores Otros
303	597295	964090		/			
315-317	597274	964137					/
320-321	597111	964055				/	
322-324	597194	964351	/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 18

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río Indio Centro

Fecha (MM/DD/YY): 10/09/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
310-314	597329	964122						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
304	597371	964041	Kiosco los Alonsos					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 18

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Río Indio Centro

Fecha (MM/DD/YY): 10/09/2017

Corregimiento.: Civi Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería
318-319	597129	964078	La Estrella				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 19

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Barrio Unido

Fecha (MM/DD/YY): 30/10/2017

Corregimiento.: Chigüiri Arriba

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:00am 4:00pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo se vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
365-364	596381	966300				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario	✓			✓
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
	NO Hay			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
370-373	546314	966363						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 20

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Tondonal

Fecha (MM/DD/YY): 30/11/2017

Corregimiento.: Civi Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 8:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00 am Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
494 - 499	598509	961501				☒		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	☒		☒	
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
488-489	598573	961477	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros	✓		Latrina	✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
482-484	598944	960875				✓		
485-487	598578	961296		✓				
500-502	598577	961414						✓

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 20

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Jordana

Fecha (MM/DD/YY): 10/11/2017

Corregimiento.: Ciri Grande

Distrito.: Capira

Hora en proyecto: 8:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
503-505	548542	961533	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 21

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Limón

Fecha (MM/DD/YY): 10/11/2019

Corregimiento.: Chigüin arriba

Distrito.: Pan de Azúcar

Hora en proyecto 8:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am, Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
477-478 597831 960952			✓					
479-480								

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
479-481 597640 961024			✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 22

Nombre de la Comunidad.: Río INDIO NACIMIENTO

Corregimiento.: Civi Grande

Distrito.: Capiva

Provincia.: Panamá Oeste

Encargado: Carlos Hernández

Fecha (MM/DD/YY): 10/12/2017

Hora en proyecto 8:00 am a 5:00 Pm

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
528-535	597621	956839				✓		
547-	597621	956812	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros	✓			
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
536-539	597618	956796	—					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		—	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros	✓			

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
522	597543	956832						✓
542-543	597659	956669		—				
548-550	597712	956598	—					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			—
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 23

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: LA MESA

Fecha (MM/DD/YY): 10/12/2017

Corregimiento.: El Valle

Distrito.: Antón

Hora en proyecto 8:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00 Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Empresas toledanas

Nº 59-61

residuales x 597268 y 954406

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 04

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: ALTO DE LA MESA

Fecha (MM/DD/YY): 10/12/2017

Corregimiento.: El Valle

Distrito.: Antón

Hora en proyecto 8:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am lluvioso Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
574-582	595488	954723				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/	/		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario	/	/		
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	/	/		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)	/	/		
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Nota: Camión Recolector ¹ de MEDUCA

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
570-573	595988	954874	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/	/		
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos	/	/		
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 05

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: La Mina

Fecha (MM/DD/YY): 10/13/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:00 am a 12:30 Pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
587-589	593873	988162						Casa Comunal
590-593	593856	988205						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				Letrina

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	☒			
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
583-586	593917	988133	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
544-547	593834	988229		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 26

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Avenosa

Fecha (MM/DD/YY): 10/13/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Denonome

Hora en proyecto 7:00 am a 12:30 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Nublado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? / Si No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
602-604	593444	986924						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 207

Nombre de la Comunidad.: El Vallecito

Corregimiento.: Chiguiri Arriba

Distrito.: Penonomé

Provincia.: Coclé

Encargado: Carlos Hernández

Fecha (MM/DD/YY): 10/18/2017

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:30 PM

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
631-646	593081	971565				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario	/		/	
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
619-628	543168	971582		Catedral Catedral Rey				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 2, 7

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Vallecito

Fecha (MM/DD/YY): 10/18/2017

Corregimiento.: Chigüiri Arriba

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30AM a 3:30PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
656-659	592995	971470	Kiosko Cecilia					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/		/	
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
646-654	592950	971635						Casa Comunal
655	592982	971651				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 27

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Vallecito

Fecha (MM/DD/YY): 10/18/2017

Corregimiento.: Chiguirí Arriba

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 Am a 3:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Nublado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
660-669	593325	970473	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 28

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Altos de Urcillo

Fecha (MM/DD/YY): 10/19/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 AM a 3:00 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
675-683	590259	974367				☒		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
697-700	589952	974865	Kiosko LA Unión					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
687-692	589261	973696	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 28

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Altos de Uvacillo

Fecha (MM/DD/YY): 10/19/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto: 7:30 AM a 3:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am, Lluvioso Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
708-710	590106	974121		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
701-705	590093	973853		✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 29

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sos Ovejos

Fecha (MM/DD/YY): 10/20/2017

Corregimiento.: Ciri de los Sotos

Distrito.: Capiva

Hora en proyecto 7:00 Am a 3:00 Pm

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
726-732	594867	989712					

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
No Hay			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
724-725	594896	989747	Yurisis					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
719-723	594940	989806						Casa Comunal

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 29

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sus Uveos

Fecha (MM/DD/YY): 10/20/2017

Corregimiento.: Ciri de los Sotos

Distrito.: Capira

Hora en proyecto 7:00 AM a 3:00 PM

Provincia.: Panamá Oeste

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
745-747	594813	989689	158282					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NIO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
733-735	594866	989733		CAPILLA catolica				
736-739	594767	989433	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 30

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sos Uveros

Fecha (MM/DD/YY): 10/20/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 7:00 AM a 3:00 PM

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
740-744								

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 31

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Uacillo

Fecha (MM/DD/YY): 10/21/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 AM a 4:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am / Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
779-782	590522	991458				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
769-770	590475	991506	Lois					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
775-778	590491	991542		Capilla Católica				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 31

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Uvacillo

Fecha (MM/DD/YY): 10/21/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 AM a 4:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
771-774	590488	991524		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
764-765	590543	991440	Don Chelo					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
760-762	590601	991361						Playa Camizac

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 32

Encargado: Carlos Hernandez

Nombre de la Comunidad.: Pueblo Nuevo

Fecha (MM/DD/YY): 10/21/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 AM a 4:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
785-792	589204	489914				☒		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	☒	☒		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 33

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Coquillo de Uvacillo

Fecha (MM/DD/YY): 10/21/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:30 AM a 4:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00 PM
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Sí ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
797-804	588449	988582						

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
No Hay			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
805-806	588480	988588		Capilla Católica				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 34

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Uracillo Centro

Fecha (MM/DD/YY): 10/31/2017

Corregimiento.: Río INDIO

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:00 AM a 5:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
371-380	585688	978194				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario	/		/	
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
367-370	585775	978085		✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 35

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Alto Silencio

Fecha (MM/DD/YY): 10/31/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 7:00 AM a 5:30 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
396-400	589242	980255				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				Letrine
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/			/
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
390-395	589161	480188		/				
401-403	589136	480243						Comunal

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 36

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: La Tollosa

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 Am a 5:00 Pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
433-436	586312	980815	Kiosko LEYDIS					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
no Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 37

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Marias

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30AM a 5:00PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00PM
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
453-462	585376	982785				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario	✓		✓	
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
no hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
441-444	585632	981883						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 37

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las MARIAS

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 Am a 5:00 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00 Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
471-472	585322	982764	tienda TERESITA					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 37

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: San Marias

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 AM a 5:00 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Lluvioso Pm
(Soleado, Lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo se vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
450-452	585671	982524		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería
407-410	585778	981717	Kiosko LA ESPERANZA				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales							
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores
473-479	585850	982879		Católica			

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 38

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Limite

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 AM a 5:00 PM

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am lluvioso Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
495-498	589906	483773				☒		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	☒			☒
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	☒		☒	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	☒	☒		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
491 - 494	589595	983908	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 38

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El limite

Fecha (MM/DD/YY): 11/01/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30Am a 5:00Pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am 11:00 a 5:00 Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policiá	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
444-502	589942	983766		Católica				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 39

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Limón

Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am 6:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: Soleado Am Soleado Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☐ Si ☒ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
518-519	591149	494133						CONAGUA

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
503-507	560944	993847	HERRERÍA					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	Suelta			
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
508-513	591095	993937						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	Suelta			
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 39

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Limón

Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am 6:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSALUD	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
520-525	591147	994144		Puesto de Salud				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base Suelta	✓			✓
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
529-533	591401	994526	ANYI					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
	No hay			

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
514-517	591130	994089		Católica				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	Suelta	/		/
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 39

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Limón

Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017

Corregimiento.: Sa Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am a 6:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
526-528	591110	994229						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	Suelta			
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 40

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sos Cedros

Fecha (MM/DD/YY):

Corregimiento.: La Encantado

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto _____ a _____

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm

(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
557-562	592870	997206					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
544-543	592045	997260	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
548-550	592264	997349	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 41

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Las Cruces

Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am a 6:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
571-574	594277	999468				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓			No funciona
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
575-577	594234	999428						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 41

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: San Cruzes

Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00am 6:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
578-582	594143	999337		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	/			NO Funciona
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
583-587	543956	999342	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 41 Encargado: Carlos Hernández
 Nombre de la Comunidad.: Sos Cruces Fecha (MM/DD/YY): 12/05/2017
 Corregimiento.: San Encantado
 Distrito.: Chagres Hora en proyecto 6:00 am 6:00 pm
 Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
 (Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
588-591	593726	999577		Cuadrángulo				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 42

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Congo

Fecha (MM/DD/YY): 12/06/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am a 4:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
833-840	597042	997513				✓		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	✓		✓	
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letrina
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
no HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
841-845	597058	997547	LA MINA					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base	✓		✓	
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
no hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
863-866	597335	997445		Católica				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓		✓	
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 43

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sa Encantada

Fecha (MM/DD/YY): 12/06/2017

Corregimiento.: Sa Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00am a 4:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
909-910	598299	1002543						(Cooperativa) Vc

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				120v Gravedad
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
897-900			✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				Por Gravedad
Sistema Sanitario				Letring
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
911-913				Evangelista				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 43

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sa Encantadita

Fecha (MM/DD/YY): 12/06/2017

Corregimiento.: Sa Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am 4:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
928-931 433	597025	1001469						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)				
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Otros
896							

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales				
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Otros
932	593063	1001489		Catedral			
934							
938-939	596978	1001542					recreación

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 44

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Nueva Arenosa

Fecha (MM/DD/YY): 12/06/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00am a 4:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
646-649	595454	994044						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
666-667	596771	995338	NATIDIEI					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
643-645	595413	993993		católica				
650-655	596373	995277	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 45

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Pueblo Viejo

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Salud

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
5-7	589236	1016189						FONDA
	589223	1016183						TIENDA
								AGROP

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta comunal				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

Comentarios Generales de Infraestructura Horizontal:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 45

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Pueblo Viejo

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Salud

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
14-20	590164	1016219						Agencia de Medio Ambiente

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario	✓	✓		
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Fonte comunal	✓	✓		

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
72-29	589327	1016243	Arielita					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta Comunal				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 45

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Pueblo viejo

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Salud

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00am a 5:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
Archivo MIDA	590669	1016389	Agencia del MIDA					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario	✓	✓		
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta comunal	✓	✓		

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
24-25	589339	1016214						Estación

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta Comunal				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

2.2.1.10 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 45

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Pueblo Viejo

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Salud

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:00am a 5:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____Am_____Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____Si____No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
30-32	589259	1016193						Mini Super

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario	✓	✓		
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Fuente comunal		✓	✓	

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:00 am 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
1-4	588904	1016257						CONAGUA

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta comunal				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
80-81	588670	1016180						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
42-50	588977	1016235						Centro Com.

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
41-46	589053	1016246						Corregimiento Policial Río Indio

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta comunal de Río Indio				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
			Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
			Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
51	589002	1016294						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca del Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
63-71	588754	1016242				IPF	
73-75	588718	1016230				Gil Bertrán	
						Escuela primaria de Río Indio	

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
Junta Comunal			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
76-79	588654	1016152		Bautista Emagis				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:00 am 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
82- 86	588410	1016213						BDA

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	/	/		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/	/		
Sistema Sanitario	/	/		
Tanque Séptico	/	/		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	/	/		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Junta comunal	/	/		

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en
proyecto 6:00 am a 5:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia	Otros
87-92	588469	1016200		✓				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario	✓	✓		
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Quinta Comunal	✓	✓		

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 46

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Boca de Río Indio

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:00am 5:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ___ Si ___ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
55-62	588885	1016314				Escuela Post. Mante COSTA & DVO	

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto	✓	✓		
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓	✓		
Sistema Sanitario	✓	✓		
Tanque Séptico	✓	✓		
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)	✓	✓		
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
Santa Comuna	✓	✓		

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
53-54	588949	1016291		Catedral				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 47

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Quebrada Bonita

Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Chigyes

Hora en proyecto 6:00am a 5:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
99-100	588366	1008514						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
95-96	588379	1008572	Chiru					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				Letring

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
	No hay			

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
97-98	588353	1008524		Cafoico				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 47 Encargado: Carlos Hernández
 Nombre de la Comunidad.: Quebrada Bonita Fecha (MM/DD/YY): 12/15/2017
 Corregimiento.: Río Indio
 Distrito.: Chagres Hora en proyecto: 6:00am a 5:00pm
 Provincia.: Panamá

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
 (Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo se vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
101-103	588436	1008517						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 48

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Jobo

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2012

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 a.m. 4:00 P.m.

Provincia.:

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
108-112	588413	1000576		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/		/	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrina	/			/

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
118-119	588362	1000493	NATALY					
	58							

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario	NA			
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrina	✓			✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
106-107	588423	1000527						casca Comuna

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 48

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Jobo

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2012

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto: 6:30 am a 4:00 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
120-131	588334	100048				✓		
	588323	1000493						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrina	✓		✓	

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
135- 138	588246	100034	Cristel					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrinas	✓			✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	✓	✓		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

2.12. No. Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
113-116	588366	100051		Católica				
		22						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 48

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Jobo

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Penonomé

Hora en proyecto 6:30 am a 4:00 pm

Provincia.: Coclé

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
134-141	588345	100045	YAUQUIS					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrinas	✓			✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 48

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Jobo

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Benanomé

Hora en proyecto 6:30 am 4:00 pm

Provincia.:

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSa	CSS	MEDUCA	Policía	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
142-145	588435	1000495	Florentino					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	✓			✓
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓	
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Levin	✓			✓

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos	✓	✓		
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO HAY				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 49

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Guayabalito

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:30 am 4:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
154-157	588404	1001572						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/			/
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
				Letrina

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
149-152	588525	1001668	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
No Hay				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
158-159	588439	10 01600						

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 49

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Guayabalito

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: Río Indio

Distrito.: Donoso

Hora en proyecto 6:30am 4:00pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ___ Si ___ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
160-162, 167	588486	1001641				Robo Abajo		

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto	✓	✓	
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra			
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	✓		✓
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			Letrinas

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			✓
Paneles Solares	✓		
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			
Hay			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
163, 165	588452	1001673						caja

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 50

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: La Encantada

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:30 am a 4:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policia
178, 180	588586	1005633					Considerar

Carreteras y Vías de Accesos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Concreto			
Asfalto			
Capa Base			
Carpeta Asfáltica			
Tierra	✓		✓
Otros			
Suministro de Agua y Agua Residuales	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable			
Sistema Sanitario			
Tanque Séptico			
Sistema de Drenaje			
Otros			

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)			
Paneles Solares			
Antenas Celulares			
Sub Estación			
Generadores Eléctricos			
Otros			
Sistema de Recolección de desechos	Condiciones de Infraestructura		
	Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)			
Centro de acopio municipal			
Volqueta			
Otros			

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
176-177	588482	1005490	✓					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
181-184	588609	1005623		✓				
185								

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto	✓	✓		
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 50

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: Sa Encantada

Fecha (MM/DD/YY): 12/16/2017

Corregimiento.: Sa Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 6:30 am a 4:00 pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: _____ Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ____ Si ____ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental					
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía	Otros
186, 188	588630	1005633		/				

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto	/		/	
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable	/			/
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				Letrina

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares	/	/		
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales								
No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra				
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

Estudio Socioeconómico de Infraestructura – Río Indio

2.0 - Ficha de Levantamiento de Infraestructura_Vertical

No. Reporte.: 51

Encargado: Carlos Hernández

Nombre de la Comunidad.: El Nancito

Fecha (MM/DD/YY):

Corregimiento.: La Encantada

Distrito.: Chagres

Hora en proyecto 7:00am a 3:30pm

Provincia.: Colón

2.1 Condiciones Meteorológicas:

Condiciones de Clima: lluvia Am _____ Pm
(Soleado, lluvioso, Nublado)

Las actividades de trabajo ser vieron afectadas por las condiciones Meteorológicas? ☒ Si ☐ No

2.2 Características de Infraestructura y Servicios

2.2.1 Infraestructura Vertical

2.2.1.1 Estructuras Gubernamentales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Gubernamental				
	Este (X)	Norte (Y)	MIDA	MINSA	CSS	MEDUCA	Policía
727-730	593462	991838					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros				
Letrina	/			/

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros				
NO Hay				

2.2.1.2 Estructuras Privadas (Comercios)

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura Privada (Comercio)					
	Este (X)	Norte (Y)	Abarrotería	Supermercado	Joron	Cantina	Ferretería	Otros
731 - 735	593480	991779	/					

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				
Suministro de Agua y Agua Residuales		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Sistema de Agua Potable				
Sistema Sanitario				
Tanque Séptico				
Sistema de Drenaje				
Otros			/	

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros	/			/
Sistema de Recolección de desechos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Camión recolector (Transporte Municipal)				
Centro de acopio municipal				
Volqueta				
Otros	/			/

2.2.1.3 Estructuras de Recreación o Municipales

No. Foto	Coordenadas UTM		Tipo de Infraestructura de Recreación o Municipales					
	Este (X)	Norte (Y)	Cementerios	Iglesias	Parques	Centro Deportivo	Balneario/Miradores	Otros
718 - 721	594480	991433	/					
738 - 743	593396	991883		/				
725 - 726	593414	991879				/		

Carreteras y Vías de Accesos		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Concreto				
Asfalto				
Capa Base				
Carpeta Asfáltica				
Tierra	/			/
Otros				

Telecomunicaciones y Suministro Eléctrico		Condiciones de Infraestructura		
		Buena	Regular	Mala
Postes eléctricos (Iluminación)				
Paneles Solares				
Antenas Celulares				
Sub Estación				
Generadores Eléctricos				
Otros				

