

Proyecto:
9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO
INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES

Ubicación
 Tramo alto
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 1

Fecha:
 26/09/2017

Comunidad:
 Santa Rosa

Coordenadas:
 598608, 980991

Descripción:
 El puente de Acero tipo Bailey es una estructura de paso que se encuentra sobre el Río Tería y que conecta las comunidades de Santa Rosa 2 con Santa Rosa 1. La estructura horizontal mide aproximadamente 45 metros de longitud y se encuentra en buen estado.



Fotografía:
 No. 2

Fecha:
 18/10/2017

Comunidad:
 El Vallecito

Coordenadas:
 593717, 970427

Descripción:
 El puente colgante es una estructura de paso que se encuentra sobre el río Indio y que conecta las comunidades del Harino con el Vallecito. La estructura horizontal mide aproximadamente 60 metros de longitud y se encuentra en malas condiciones.



Proyecto:
**9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA
 BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO
 INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES**

Ubicación
 Tramo alto
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 3

Fecha:
 12/10/2017

Comunidad:
 Río Indio Nacimiento

Coordenadas:
 597324, 957166

Descripción:
 El vado es una estructura de paso que se encuentra en la comunidad de Río Indio Nacimiento. La estructura horizontal mide aproximadamente 10 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Fotografía:
 No. 4

Fecha:
 06/10/2017

Comunidad:
 Tería

Coordenadas:
 597351, 971962

Descripción:
 El alcantarillado es una estructura de paso que se encuentra en la comunidad de Tería. La estructura horizontal mide aproximadamente 2.5 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Proyecto:
**9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA
 BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO
 INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES**

Ubicación
 Tramo medio
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 5

Fecha:
 23/09/2017

Comunidad:
 Tres Hermanas

Coordenadas:
 596655, 984890

Descripción:
 El puente colgante es una estructura de paso que se encuentra sobre el Río Tería y que conecta a la comunidad de Tres Hermanas. La estructura horizontal mide aproximadamente 33 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Fotografía:
 No. 6

Fecha:
 13/10/2017

Comunidad:
 Arenosa

Coordenadas:
 593201, 987103

Descripción:
 El puente de madera es una estructura de paso que se encuentra sobre la quebrada el Higuierón y que conecta las comunidades de Arenosa con la Mina. La estructura de paso mide 6 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Proyecto:
**9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA
 BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO
 INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES**

Ubicación
 Tramo medio
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 7

Fecha:
 23/09/2017

Comunidad:
 Tres Hermanas

Coordenadas:
 598437, 984930

Descripción:
 El vado es una estructura de paso que se encuentra en la comunidad de tres Hermanas. La estructura horizontal mide aproximadamente 18 metros de longitud y se encuentra en condiciones regulares.



Fotografía:
 No. 8

Fecha:
 23/09/2017

Comunidad:
 Riecito Abajo

Coordenadas:
 595709, 985215

Descripción:
 El alcantarillado es una estructura de paso que se encuentra en la comunidad de Riecito Abajo. La estructura horizontal mide aproximadamente 2.5 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Proyecto:
**9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA
 BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO
 INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES**

Ubicación
 Tramo bajo
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 9

Fecha:
 15/12/2017

Comunidad:
 Boca de Río Indio

Coordenadas:
 589169, 1016224

Descripción:
 El puente de Acero tipo Bailey es una estructura de paso que se encuentra sobre la desembocadura del río Indio y que conecta las comunidades de Pueblo Viejo con Boca de Río Indio. La estructura horizontal mide aproximadamente 147 metros de longitud y se encuentra en buen estado.



Fotografía:
 No. 10

Fecha:
 16/12/2017

Comunidad:
 El Jovo

Coordenadas:
 587446, 999236

Descripción:
 El puente Colgante es una estructura de paso que se encuentra sobre Río el Jovo y que conecta las comunidades del Jovo con Las Minas. La estructura horizontal mide aproximadamente 57 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Proyecto:
**9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA
 LÍNEA BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO
 INDIO**
INVENTARIO DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES

Ubicación
 Tramo bajo
 Cuenca de río Indio

Fotografía:
 No. 11

Fecha:
 05/12/2017

Comunidad:
 Las Cruces

Coordenadas:
 593761, 999958

Descripción:
 El vado es una estructura de paso que se encuentra sobre el Río La Encantada en la comunidad de las Cruces. La estructura horizontal mide aproximadamente 40 metros de longitud y se encuentra en mal estado.



Fotografía:
 No. 12

Fecha:
 06/12/2017

Comunidad:
 El Congo

Coordenadas:
 597658, 997394

Descripción:
 El alcantarillado es una estructura de paso que se encuentra en la comunidad El Congo. La estructura horizontal mide aproximadamente 7.5 metros de longitud y se encuentra en buen estado.

