

Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo alto
El Harino

Fotografía:

No. 1

Fecha:

1-sep-2017

Descripción:

La imagen muestra la preparación del equipo empleado para la medición de los indicadores de calidad del aire establecidos por PNUD-ACP (PM_{10} , $PM_{2.5}$ y CO), en el punto localizado en la comunidad de El Harino.

Coordenadas:

595494 / 971860

**Fotografía:**

No. 2

Fecha:

1-sep-2017

Descripción:

Vista de la estructura más cercana al punto de medición de calidad del aire localizado en el sector de El Harino.

Coordenadas:

595494 / 971860



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo alto
La Mesa

Fotografía:
No. 3

Fecha:
8-nov-2017

Descripción:

Proceso de instalación del equipo en el punto de medición localizado en La Mesa.

Coordenadas:
596147 / 954855



Fotografía:
No. 4

Fecha:
8-nov-2017

Descripción:

Equipo instalado en La Mesa, se observa al fondo instalaciones de la empresa Toledano.

Coordenadas:
596147 / 954855



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo medio
El Limón

Fotografía:

No. 5

Fecha:

6-sep-2017

Descripción:

Vista del equipo en funcionamiento, donde se observan las condiciones existentes en el entorno. Sector El Limón.

Coordenadas:

591128 / 994215



Fotografía:

No. 6

Fecha:

6-sep-2017

Descripción:

Estructura más cercana existente en el punto de medición de calidad del aire ubicado en el sector El Limón.

Coordenadas:

591128 / 994215



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo medio
Tres Hermanas

Fotografía:

No. 7

Fecha:

26-oct-2017

Descripción:

Personal técnico preparando el equipo para la medición de calidad del aire en el Sector Tres Hermanas.

Coordenadas:

596368 / 985001

**Fotografía:**

No. 8

Fecha:

26-oct-2017

Descripción:

Vista del equipo y su entorno en el área Tres Hermanas.

Coordenadas:

596368 / 985001



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo bajo
Las Cruces

Fotografía:

No. 9

Fecha:

8-sep-2017

Descripción:

Instalación del equipo empleado para las mediciones de indicadores de la calidad del aire, en el sector Las Cruces. Se observan las viviendas más cercanas al punto.

Coordenadas:

593697 / 999677

**Fotografía:**

No. 10

Fecha:

7-sep-2017

Descripción:

Vista del equipo de medición de calidad del aire durante la obtención de registros. La imagen muestra el sector opuesto al mostrado en la foto 9.

Coordenadas:

593697 / 999677



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo bajo
Las Cruces

Fotografía:

No. 11

Fecha:

7-sep-2017

Descripción:

Punto de medición de calidad del aire localizado en Las Cruces, presentando diversas estructuras en su entorno.

Coordenadas:

593697 / 999677

**Fotografía:**

No. 12

Fecha:

8-sep-2017

Descripción:

La imagen muestra la vía de acceso existente en el área de Las Cruces, utilizada para acceder a las diversas viviendas allí ubicadas.

Coordenadas:

593697 / 999677



Proyecto:

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIO

CALIDAD DE AIRE

Ubicación:

Tramo bajo
Desembocadura de río Indio

Fotografía:
No. 13

Fecha:
14-nov-2017

Descripción:

Colocación del equipo de medición de calidad del aire aledaño a una vivienda en el punto ubicado en Boca de Río Indio.

Coordenadas:
588892 / 1016262



Fotografía:
No. 14

Fecha:
14-nov-2017

Descripción:

Verificación del equipo antes del inicio de las mediciones, se observa parte del entorno en el cual fue colocado el equipo en el punto ubicado en Boca de Río Indio.

Coordenadas:
588892 / 1016262

