



CANAL DE PANAMÁ

**División de Desarrollo Corporativo
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos**

No.: 25-08-NOV-B2

VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL)

SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		PLIEGO DE VENTA		PÁGINA 2 DE 43 PÁGINAS	
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i>		2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 25-08-NOV-B2		3. FECHA: 8 de noviembre de 2024	
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá		4. FECHA DE INSPECCIÓN: 13 y 14 de noviembre de 2024, Sector Atlántico de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Sector Pacífico de 12:30 p.m. a 02:30 p.m.			
		5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 20 al 22 de noviembre de 2024 (ver horarios en el listado de precios)			

6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) – SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO.**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> LAYNETH LAME	8. TELÉFONO NO.: 276-3061	9. CORREO ELECTRÓNICO LLame@pancanal.com
--	------------------------------	---

10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. _1 y 2_.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. ___ para los requisitos especiales asociados a los contratos.
- La validez de las propuestas será de _45_ días.

12. LISTADO DE PRECIOS

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPONENTE <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. FACSIMIL NO.:	13G. FIRMA DEL PROPONENTE:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:	14B. MONTO:
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:	14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>
	14E. FECHA:

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 25-08-NOV-B2

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MIN.	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
B2-01	1	EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, AÑO 2013, SERIE 5315522. ACP 2290 / CP 2290 / ACTIVO 116016 / DTBD 185082	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-17	N/A	B/. 400.00	N/A	20 de noviembre de 2024 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
B2-02	1	EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, AÑO 2013, SERIE 5315517. ACP 2298 / CP 2298 / ACTIVO 116024 / DTBD 185083	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-18	N/A	B/. 400.00	N/A	20 de noviembre de 2024 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
B2-03	1	EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, AÑO 2013, SERIE 5315515. ACP 2296 / CP 2296 / ACTIVO 116022 / DTBD 185084	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-19	N/A	B/. 400.00	N/A	20 de noviembre de 2024 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
B2-04	1	FORD, F-250 S/C, PICKUP GRANDE, CABINA EXTENDIDA, 4X2, AÑO 2016, SERIE 1FT7X2A62GEB21005; MOTOR GASOLINA 6.2L EFI V-8 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES. 80,072 KM. ACP 7086 / CP 1658 / ACTIVO 122263 / DTBD 185091	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-21	N/A	B/. 4,000.00	N/A	20 de noviembre de 2024 12:00 m.d. a 1:00 p.m.
B2-05	1	FORD, EXPLORER XLT, CAMIONETA, 4X2, AÑO 2019, SERIE 1FM5K7D8XKGB30799; MOTOR 3.5 LITROS, 6 CILINDROS, GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, HIDRÁULICO 6F50, PESO GVWR 6120 LBS. 414,077 KM. ACP 2316 / CP 2316 / ACTIVO 133213 / DTBD 185096	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-22	N/A	B/. 3,500.00	N/A	20 de noviembre de 2024 1:30 p.m. a 2:30 p.m.
B2-06	1	ISUZU, IQL5064, D-MAX, PICKUP COMP DOBLE/CAB, 4X4, AÑO 2016, SERIE MPATFS85JGT001220, MOTOR NZ1002, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS, FULL EXTRAS, MOTOR DIESEL, 3.0 L INTERCOOLER 4JJ1-TC HI POWER 16V. 99,349 KM ACP 6030 / CP 1816 / ACTIVO 112404 / DTBD 185280	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-26	N/A	B/. 6,000.00	N/A	21 de noviembre de 2024 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
B2-07	1	CHEVROLET, COLORADO, PICKUP COMPACTO DOB CABINA, 4X4, AÑO 2017, SERIE MMM148FK6HH634721, MOTOR TURBO DIESEL, 4 CIL, 2800CC HP 200, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, FRENOS DISCOS DELANTEROS, BANDAS TRASERAS. 109,038 KM. ACP 6068 / CP 1982 / ACTIVO 117850 / DTBD 185282	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-27	N/A	B/. 5,000.00	N/A	21 de noviembre de 2024 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
B2-08	1	ISUZU, IQL5052, D-MAX, PICK UP COMPACTO, DOBLE CABINA, 4X4, AÑO 2016, SERIE MPATFS86JGT001344, MOTOR NE5062, 4 PUERTAS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, DIESEL, 4 VELOCIDADES, 4 CILINDROS. 93,887 KM. ACP 9888 / CP 1548 / ACTIVO 108967 / DTBD 185279	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS A-28	N/A	B/. 6,000.00	N/A	21 de noviembre de 2024 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 25-08-NOV-B2

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MIN.	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
B2-09	1	FORD, EXPLORER, CAMIONETA, AÑO 2019, SERIE 1FM5K7D82KGB30800; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 3.5 LITROS, V6 GASOLINA, PESO GVWR 6120 LBS. 290,632 KM. ACP 2309 / CP 2309 / ACTIVO 133141 / DTBD 185366	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 5,000.00	N/A	21 de noviembre de 2024 12:00 m.d. a 1:00 p.m.
B2-10	1	FORD, EXPLORER, CAMIONETA, AÑO 2019, SERIE 1FM5K7D84KGB30801; MOTOR 3.5 LITROS V6, GASOLINA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, PESO GVWR 6120 LBS. 273,479 KM. ACP 2310 / CP 2310 / ACTIVO 133145 / DTBD 185367	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 6,000.00	N/A	21 de noviembre de 2024 1:30 p.m. a 2:30 p.m.
B2-11	1	ISUZU, D-MAX, PICKUP COMP DOBLE/CAB, 4X4, AÑO 2016, SERIE MPATFS85JGT001223, MOTOR NZ1008, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS, FULL EXTRAS, MOTOR DIESEL 3.0 L INTERCOOLER, 4JJ1-TC HI POWER 16V. 99,290 KM. ACP 6033 / CP 1819 / ACTIVO 112407 / DTBD 185371	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 6,250.00	N/A	22 de noviembre de 2024 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
B2-12	1	FORD, F-250, PICKUP SUPER CAB, 4X2, AÑO 2016, SERIE 1FT7X2A66GEC37095, MOTOR GASOLINA, 6.2L EFI V8 8 CIL., TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, GVWR 10,000LBS; TANQUE COMB 26 GAL REND 14 MPG. COLOR BLANCO. 85,442 KM. ACP 7213 / CP 1760 / ACTIVO 112377 / DTBD 185377	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 3,500.00	N/A	22 de noviembre de 2024 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
B2-13	1	FORD, F-250, PICKUP CREW CAB XL, 4X4, AÑO 2016, SERIE 1FT7W2B66GEC37082, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, MOTOR GASOLINA 6.2L V8 8 CIL. GVWR 10,000LBS; TANQUE COMB 35 GAL REND 16 MPG. COLOR BLANCO. 67,097 KM. ACP 7234 / CP 1780 / ACTIVO 112364 / DTBD 185378	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 4,000.00	N/A	22 de noviembre de 2024 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
B2-14	1	CLUB CAR, MODELO XRT 800, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, SERIE ASCUAB2APEA474506, ODÓMETRO: 3,612 HRS. (NO FUNCIONA, BATERÍA DESCARGADA). ACP 2305 / CP 2305 / ACTIVO 128109 / DTBD 184409	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 300.00	N/A	22 de noviembre de 2024 12:00 m.d. a 1:00 p.m.
B2-15	1	CLUB CAR, MODELO XRT 800, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, SERIE ASCUAB2AHEA474533. (REMOLCADO, BATERÍA DESCARGADA) ACP 2309 / CP 2309 / ACTIVO 128113 / DTBD 185277	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 300.00	N/A	22 de noviembre de 2024 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. ____ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C) Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a su venta.
3. Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados al contrato. Si el contratista incumple con los términos y condiciones estipulados en el adjunto No.1, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará las fianzas correspondientes.

II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes. Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

II - 3. Condición del bien y lugar de entrega. Los bienes se venden “como están y donde están”.

II - 4. Clase de contrato. Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo. Cuando se trate de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados a ajustes de precio.

TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

III – 1. Pagos a la Autoridad. Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad. Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

III – 3. Derechos y obligaciones del contratista. El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

III – 4. Impuestos y derechos de introducción. El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad. No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

III – 6. Responsabilidad. La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.

1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
2. El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
3. La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
4. Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
5. De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
7. La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IV – 1. Instrucciones a los proponentes.

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.

ANEXO DE SUBASTA PÚBLICA

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 25-08-NOV-B2 (VL)

I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **subasta pública en línea**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación Y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el Adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la **inscripción** de los proponentes interesados es hasta el: **15 de noviembre de 2024 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- electrónicamente al correo electrónico: ACP-VENTAS@pancanal.com
 físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste. (Panamá).

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: _____.

Nota aclaratoria: En el método de subasta pública en vivo, se le configurará su nombre en el sistema para su participación en el o los lotes indicados.

II. Subasta pública sobre la base del precio más alto

a. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por el Sistema de Subasta por Internet de la ACP (en línea) para incluir la información de la empresa en las propuestas que éste envíe. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

El código de identificación (ID) y la clave de acceso (contraseña) son establecidos por el sistema. La protección de la clave de acceso es responsabilidad del proponente.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos al sistema. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

De conformidad a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de Contrataciones, las subastas públicas como proceso para las ventas de bienes excedentes tendrán las siguientes características:

1. La subasta pública es un proceso de pujas con la finalidad de obtener el mejor precio de venta para la Autoridad de un bien excedente, dentro de un plazo de tiempo determinado.

2. El oficial de contrataciones determina el bien a ser sometido a subasta y la oferta mínima inicial o precio base de este
3. Los oferentes compiten, mediante las pujas de precios, en tiempo real en línea vía Internet, para determinar el mejor precio durante un predeterminado plazo de tiempo.
4. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
5. Los proponentes son responsables de inspeccionar los bienes objeto de esta venta y/o por revisar las fotos de los bienes publicados en el pliego antes de presentar sus propuestas ya que estos se venden “como están y donde están”.
6. Las normas aplicables a las licitaciones negociadas de la Autoridad serán aplicables a los procesos de subasta de ventas de bienes excedentes, siempre que no sean inconsistentes con este proceso de selección de contratistas.

b. Celebración de la subasta pública en vivo:

La celebración de la subasta pública en vivo tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Invitación a la subasta en vivo:** La Autoridad invita a los proponentes inscritos en la etapa anterior a participar en la subasta en vivo, confirma la participación de éstos y asigna a cada proponente una contraseña. De darse el caso en que sólo un proponente confirmase su participación en la subasta en vivo, el oficial de contrataciones podrá solicitar a éste que presente su propuesta de precio, y proceder con la adjudicación o declarar desierto el acto de selección de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá.
2. **Configuración de la Subasta:** Confirmada la participación de los proponentes inscritos, la Autoridad configura la subasta en Internet, ingresando la descripción del bien, el tiempo que durará la puja, el precio base, el incremento mínimo de la puja, y todos los otros datos requeridos de los proponentes que participarán en la subasta en vivo. La identidad de los proponentes configurados no estará disponible a los demás proponentes.
3. **Capacitación.** Se proveerá a los proponentes una guía de usuario y asistencia sobre el uso del sistema de Subasta Pública y se configurará una **subasta de práctica el 19 de noviembre de 2024.**
4. **Subasta en vivo:** Llegada la fecha y hora establecidas, la Autoridad conducirá la Subasta Pública en Internet y los proponentes configurados competirán en tiempo real por la adjudicación del contrato, mediante las pujas, subiendo los precios hasta que finalice la subasta. El precio más alto ofertado estará a la vista en Internet para permitir la puja a precios superiores.
5. **Incremento mínimo** de la puja con relación al precio más alto del momento registrado en el sistema de Subasta Pública es de **B/. 100.00.**
6. **Reglas para la puja de precios:** El mejor precio del momento es la puja más alta registrada en el sistema, de todas las pujas enviadas por los proponentes que están participando en la subasta. Las pujas que envíen los proponentes deben estar por encima del mejor precio del momento, sujeto al incremento mínimo. De no existir ninguna puja registrada, la primera que se envíe debe ser igual o mayor que el precio mínimo establecido. El oficial de contrataciones declarará la venta desierta en los casos en que no se presenten proponentes y tendrá la opción de adjudicar cuando las ofertas presentadas estén por debajo del precio base o declarar la venta desierta cuando las ofertas no sean convenientes ni beneficiosas para la ACP.
El oficial de contrataciones podrá establecer en el programa de subasta (plataforma digital) un monto menor al precio base establecido en el pliego de cargos, en el cual los participantes podrán iniciar su oferta por debajo del precio base y al cierre de la subasta el Oficial de Contrataciones podrá enajenar el bien al precio más alto ofrecido, siempre que esto resulte lo más ventajoso a los intereses de la Autoridad. Cuando aplique, este monto será incluido en las reglas para la puja de precios, como precio mínimo.
7. **Tiempo adicional en la subasta en vivo:** Si faltando 10 minutos para cerrar la subasta, entra una nueva puja y ésta es mejor que la oferta del momento, se extenderá la subasta por 10 minutos adicionales. Estas extensiones podrán darse consecutivamente en incrementos de 10 minutos, siempre que se reciba por lo menos una puja durante los últimos 10 minutos de extensión. La subasta finalizará solamente cuando transcurran los últimos 10 minutos sin que se haya recibido una puja.
8. **Adjudicación del contrato:** Concluido el proceso de subasta, la Autoridad adjudicará el contrato al proponente de precio más alto.

ADJUNTO NO. 1
PERSONA NATURAL

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi propio nombre y representación con cédula

No. _____, hago constar que se he girado el cheque No. _____ fechado _____

a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y

utilizado como garantía por el señor _____, con cédula No. _____

dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____ para la adquisición de

_____.

Atentamente,

Firma

Nombre: _____

Cédula No.: _____

ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi calidad de _____ de la empresa _____, con RUC _____, hago constar que se ha girado el cheque No. _____, fechado _____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el señor _____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____ para la adquisición de _____.

Atentamente,

Firma

Nombre: _____

Cédula No.: _____

ADJUNTO NO. 3

LOTE B2-01
EZGO, FREEDOM – ACP 2290





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

2290

Inventario de Vehículos Excedentes

CARRITO ELECTRICO

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 2290	Tipo (bus, sedan, etc.) CARRITO DE GOLF	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185082	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <input checked="" type="checkbox"/> Ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA DEL RADIADOR NA
PITO <input checked="" type="checkbox"/>	LUCES TRASERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MÚLTIPLES - entrada - escape N/A	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE NA
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE N/A	COMPRESOR DE AIRE N/A
LUCES DE SEÑALES <input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE LA PLACA N/A	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS <input checked="" type="checkbox"/> delanteros - traseros	ESPEJOS <input checked="" type="checkbox"/> interno - laterales	BATERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO NO
CINTURONES DE SEGURIDAD N/A	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE N/A	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/>	TRAILER HITCH NA	GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/> ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 4	LIMPIAPARABRISAS N/A	BOMBA DE COMBUSTIBLE N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Traseira
TIMÓN 4 LINES	PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> delanteros - traseros	TRANSMISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS 4	VENTANAS - delanteras N/A	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas N/A	VENTANAS - traseras N/A	DIFERENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> trasero - delantero N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO N/A	PARACHOQUES <input checked="" type="checkbox"/> delantero trasero	RADIADOR N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS N/A	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona N/A		
OTROS PARA BUSCA DELANTERO BOTO EL CARRITO ESTA DESCARGADO. PERO FUNCIONA			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	
Interior			<input checked="" type="checkbox"/>
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por:	Fecha:
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

LOTE B2-02
EZGO, FREEDOM – ACP 2298





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

2298

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

CARRO ELÉCTRICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 2298	Tipo (bus, sedan, etc.) CARRO PEQUEÑO	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185083	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA DEL RADIADOR N/A
PITO <input checked="" type="checkbox"/>	LUCES TRASERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MÚLTIPLES - entrada - escape N/A	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE N/A	COMPRESOR DE AIRE N/A
LUCES DE SEÑALES <input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE LA PLACA N/A	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales <input checked="" type="checkbox"/>	BATERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO NO
CINTURONES DE SEGURIDAD N/A	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE N/A	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/>	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 4	LIMPIAPARABRISAS N/A	BOMBA DE COMBUSTIBLE N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN 4 RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras N/A	EJE DEL MANDO N/A	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas N/A	VENTANAS - traseras N/A	DIFERENCIAL - trasero - delantero <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO N/A	PARACHOQUES - delantero - trasero <input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS N/A	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona N/A		
OTROS: PARABRISA ROTO EL CARRO ESTA DESCARGADO PERO FUNCIONA			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	
Interior			<input checked="" type="checkbox"/>
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por:	Fecha:
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>George Casagrande</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

LOTE B2-03
EZGO, FREEDOM – ACP 2296





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

2296

Inventario de Vehículos Excedentes

CARRO ELECTRICO

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 2296	Tipo (bus, sedan, etc.) CARRO	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185084	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <input checked="" type="checkbox"/> Ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA DEL RADIADOR NA
PITO <input checked="" type="checkbox"/>	LUCES TRASERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MÚLTIPLES - entrada - escape NA	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE NA
ALFOMBRAS <input checked="" type="checkbox"/> delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE N/A	COMPRESOR DE AIRE N/A
LUCES DE SEÑALES <input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE LA PLACA N/A	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS <input checked="" type="checkbox"/> delanteros - traseros	ESPEJOS <input checked="" type="checkbox"/> interno - laterales	BATERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO NO
CINTURONES DE SEGURIDAD N/A	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE N/A	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/>	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/> ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 4	LIMPIAPARABRISAS N/A	BOMBA DE COMBUSTIBLE N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera <input type="checkbox"/> Trasera
TIMÓN RINES 4	PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> delanteros - traseros	TRANSMISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS 4	VENTANAS - delanteras N/A	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas N/A	VENTANAS - traseras N/A	DIFERENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO N/A	PARACHOQUES <input checked="" type="checkbox"/> delantero - trasero	RADIADOR NA	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS N/A	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona N/A		
OTROS CARRO ESTA DESCARGADO PERO FUNCIONA			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	
Interior		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por:	Fecha:
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

LOTE B2-04
FORD, F-250 – ACP 7086





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

CONSOLIDA
AÑO 2016
KLM 80072

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Cofozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 25-9-24
No. del vehículo de ACP 7080	Tipo (bus, sedan, etc.) PICK UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185091	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - Ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE N/A
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - Interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 5	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN 2 RINES 5	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 25-9-24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① BATERIA EN MAL ESTADO
- ② TAPA DEL BOMBA LEVEMENTE golpeada
- ③ DIRECCIÓN EN MAL ESTADO
- ④ LUCES DE CABINA QUEDAN ENCENDIDAS DESCARGA LA BATERIA
- ⑤ AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASEROS

LOTE B2-05
FORD, EXPLORER XL – ACP 2316





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Gasolina
RLM 414077
2019

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: <i>25-9-24</i>
No. del vehículo de ACP <i>2316</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>SUV</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No.	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <i>ignición maletero</i>	LÁMPARAS DELANTERAS <i>✓</i>	MÓTOR <i>✓</i>	TAPA DEL RADIADOR <i>✓</i>
PITO <i>✓</i>	LUCES TRASERAS <i>✓</i>	MÚLTIPLES <i>entrada escape</i>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <i>✓</i>
ALFOMBRAS <i>delantera trasera</i>	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE <i>✓</i>	COMPRESOR DE AIRE <i>N/A</i>
LUCES DE SEÑALES <i>✓</i>	LUZ DE LA PLACA <i>✓</i>	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>
ASIENTOS <i>delanteros traseros</i>	ESPEJOS <i>interno laterales</i>	BATERÍA <i>✓</i>	LLANTA DE REPUESTO <i>✓</i>
CINTURONES DE SEGURIDAD <i>✓</i>	ACCESORIOS – winch <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE <i>✓</i>	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <i>✓</i>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>✓</i>	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR – ALTERNADOR <i>✓</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS <i>5</i>	LIMPIAPARABRISAS <i>✓</i>	BOMBA DE COMBUSTIBLE <i>✓</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN <i>NUNCA</i>	PARABRISAS <i>delanteros traseros</i>	TRANSMISIÓN <i>automático manual</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS <i>✓</i>	VENTANAS <i>delanteras</i>	EJE DEL MANDO <i>✓</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <i>tuerca ruedas</i>	VENTANAS <i>traseras</i>	DIFERENCIAL <i>trasero delantero</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO <i>✓</i>	PARACHOQUES <i>delantero trasero</i>	RADIADOR <i>✓</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS <i>✓</i>	AIRE ACONDICIONADO <i>funciona no funciona</i>		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<i>✓</i>	
Interior			<i>✓</i>
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 25-9-24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① BATERIA MALA
- ② DC NO FUNCIONA
- ③ SILOM DEL CHOFE ROTO
- ④ LUZ DE CHECKEO DE MOTOR PRENDIDA
- ⑤ AMORTIGUADORES DELANTEROS
- ⑥ MARCO SUPERIOR PUERTA DEL CHOFER ABOLLADO

LOTE B2-06
ISUZU, D-MAX – ACP 6030





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

KM

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 10-OCTUBRE 2024
No. del vehículo de ACP 6030	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185280	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero ✓	LÁMPARAS DELANTERAS ✓	MOTOR ✓	TAPA DEL RADIADOR ✓
PITO ✓	LUCES TRASERAS ✓	MÚLTIPLES – entrada - escape ✓ ✓	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ✓
ALFOMBRAS – delantera – trasera ✓ ✓	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE ✓	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA ✓	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros ✓ ✓	ESPEJOS – interno – laterales ✓ ✓	BATERÍA ✓	LLANTA DE REPUESTO ✓
CINTURONES DE SEGURIDAD ✓	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE ✓	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS ✓	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 5 ✓	LIMPIAPARABRISAS ✓	BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN RINES 6 ✓	PARABRISAS – delanteros – traseros ✓ ✓	TRANSMISIÓN – automático – manual ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS 4 ✓	VENTANAS – delanteras ✓	EJE DEL MANDO ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas ✓ ✓ ✓	VENTANAS – traseras ✓	DIFERENCIAL – trasero - delantero ✓ ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero - trasero ✓ / ✓	RADIADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS ✓	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		✓	
Interior		✓	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>Calypso Hernández</i>	Fecha:
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- 1 - Batería defectuosa.
- 2 - Tapita de Manulio interior del asiento delantera lado derecho.
- 3 - Bombillo lampara del Techo defectuoso.
- 4 - RUIDO EN LAS COMERTS

LOTE B2-07
CHEVROLET, COLORADO – ACP 6068





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

KM

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 10-10-24
No. del vehículo de ACP 00008	Tipo (bus, sedan, etc.) Pick UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185282	
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo	
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES Ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS ✓	MOTOR ✓	TAPA DEL RADIADOR ✓
PITO ✓	LUCES TRASERAS ✓	MÚLTIPLES entrada escape ✓	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ✓
ALFOMBRAS delantera trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE ✓	COMPRESOR DE AIRE N/A
LUCES DE SEÑALES ✓	LUZ DE LA PLACA ✓	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS delanteros traseros	ESPEJOS interno laterales ✓	BATERÍA ✓	LLANTA DE REPUESTO ✓
CINTURONES DE SEGURIDAD ✓	ACCESORIOS – winch NA	MOTOR DE ARRANQUE ✓	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES ✓
TABLERO DE INSTRUMENTOS ✓	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 5	LIMPIAPARABRISAS ✓	BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN RINES 5	PARABRISAS delanteros traseros ✓	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS 4	VENTANAS delanteras	EJE DEL MANDO ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL trasero delantero ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES delantero trasero ✓	RADIADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO ✓ funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		✓	
Interior		✓	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>SANTA INGLIS</i>	Fecha: <i>10-10-24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

- Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① A/C NO FUNCIONA
- ② PROBLEMA DOBLE 4X4

LOTE B2-08
ISUZU, D-MAX – ACP 9888





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 10 - octubre 2021
No. del vehículo de ACP 9888	Tipo (bus, sedan, etc.) Pickup	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185279	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 5	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Traseira
TIMÓN Rines 5	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (NMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>Orlando A. Hernández</i>	Fecha: <i>OCT/10/2024</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- 1 - llantas gastadas.
- 2 - ventana delantera derecha defectuosa.
- 3 - Lompara Tronera izquierda dañada
- Δ - asiento del conductor roto.

LOTE B2-09
FORD, EXPLORER – ACP 2309





Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 290632 kms ✓

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 09/23/24
No. del vehículo de ACP 2309	Tipo (bus, sedan, etc.) Ford Explorer	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185366	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
1 LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR N/A
2 PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A
3 ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AJRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
4 LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
5 ASIENTOS – delanteros – traseros Roto	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK
6 CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
7 TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
8 LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
9 TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
10 COPAS DE LAS LLANTAS N/A	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
11 LLAVE – tuercas – ruedas No tiene	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
12 GATO OK	PARAQUOTES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
13 LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona OK no funciona		
OTROS Algunos golpes en puerta delantera derecha / golpe en puerta delantera izquierda, falta moldura wiper trasero , asiento del conductor roto,radio de musica entrada de antena defectuosa,gato y herramientas para cambio de rueda completa,moldura interna rota, interior sucio.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		OK	
Interior		OK	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES maquina y transmision operativa,			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 09/23/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Firma]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Firma]</i>
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

LOTE B2-10
FORD, EXPLORER – ACP 2310





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 273479 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 09/20/24
No. del vehículo de ACP 2310	Tipo (bus, sedan, etc.) Ford Explorer 2019	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185367	
LISTA DE VERIFICACIÓN	Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO OK	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Descargada	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS N/A	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – función OK no funciona		
OTROS Aire acondicionado funcionando, maquina y transmision operativa , codigo de TPM presente bateria descargada, algunas marcas de puertas en carrocería, asiento del conductor roto, moldura frontal con agujeros presente, ventanas delanteras no bajas, bomba de agua con fuga.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		OK	
Interior		OK	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Interior sucio, llantas en buen estado Le falta antena de radio , brazo de wiper trasero , algunas molduras			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por:	Fecha: 09/20/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres 	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE B2-11
ISUZU, D-MAX – ACP 6033





Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 99290 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 09/23/24
No. del vehículo de ACP 6033	Tipo (bus, sedan, etc.) Pickup Isuzu 4X4	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185371	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
1 LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
2 PITO OK	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
4 LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros Roto	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK
6 CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
7 TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
8 LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
9 TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
10 COPAS DE LAS LLANTAS No tiene	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
11 LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
12 GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
13 LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona OK no funciona		
OTROS Ventana del conductor y del pasajero lado izquierdo no bajan, aire acondicionado funciona, interior sucio, Moldura de interna rotas, asiento del conductor roto, golpe vagon lado izquierdo, herramientas cambio de llanta completas, algunos rayones y golpes de carrocería, aire acondicionado funciona.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES máquina y transmisión operativa,			



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 09/23/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Firma]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Firma]</i>
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

LOTE B2-12
FORD, F-250 – ACP 7213





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 85442 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 09/23/24
No. del vehículo de ACP 7213	Tipo (bus, sedan, etc.) Pickup cab ext 4X2 ✓	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185377	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero 1 OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO 2 OK	LUCEs TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCEs DE SEÑALES 4 OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENToS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD 6 OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS 7 OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS 8 OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN 9 OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS 10 OK	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de “Para Uso Oficial”
LLAVE – tuercas – ruedas 11 OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO 12 OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS 13 OK	AIRE ACONDICIONADO – funciono OK no funciona		
OTROS Fallo de motor código presente de error, código de Bolsa de aire (ABS) presente, moldura de vagón faltante, código de TPM presente, algunos golpes y rayas de carrocería, surtidor de limpiaparabrisa defectuoso, aire acondicionado funcionando, marcas y golpes en defensas delantera/trasera.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES maquina y transmision operativa,			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 09/23/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Firma]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Firma]</i>

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE B2-13
FORD, F-250 – ACP 7234





Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 67097 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 09/27/24
No. del vehículo de ACP 7234	Tipo (bus, sedan, etc.) Pickup Grande 4x4	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 185378		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero 1 OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK	
PITO 2 OK	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK	
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE Defectuoso	
LUCES DE SEÑALES Defectuosa	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS 10 Completas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas 11 OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO 12 OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS 13 OK	AIRE ACONDICIONADO – función Defectuosa			
OTROS Maquina con salto de chispa, defensa trasera y vagon con algunos golpes leves, interior sucio , aire acondicionado no funciona, golpe en el guardafango izquierdo, piso de vagon marcas de oxido. Ruido de suspension delantera.				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior	OK			
Interior	OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES maquina y transmision operativa,				



Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 09/27/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE B2-14
CLUB CAR, XRT 800 – ACP 2305



LOTE B2-15
CLUB CAR, XRT 800 – ACP 2309

