



**CANAL DE PANAMÁ**

**División de Desarrollo Corporativo  
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública  
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos**

**No.: 26-21-ABR-G2**

**VEHÍCULOS (VL)**

**SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		PLIEGO DE VENTA		PÁGINA 1 DE 47 PÁGINAS	
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i> AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá		2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. <b>26-21-ABR-G2</b>		3. FECHA: <b>7 de abril de 2026</b>	
		4. FECHA DE INSPECCIÓN: <b>9 y 10 de abril de 2026</b> <b>Sector Atlántico de 08:30 a.m. a 11:00 a.m.</b> (Monte Esperanza, Edif. 5099) <b>Sector Pacífico de 12:30 p.m. a 02:30 p.m.</b> (Corozal Oeste, Edif. 745)			
		5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: <b>16 al 20 de abril de 2026 (ver horarios en el listado de precios)</b>			

**6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA**

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **VEHÍCULOS (VL) – SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> <b>Roberto Delgado Lambert</b>		8. TELÉFONO NO.: <b>276-3683</b>	9. CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:RADelgado@pancanal.com">RADelgado@pancanal.com</a>
---	--	-------------------------------------	---

**10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS**

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

**11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES**

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. \_\_\_\_.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. \_\_\_\_ para los requisitos especiales asociados a los contratos.
- La validez de las propuestas será de 45 días.
- Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

**12. LISTADO DE PRECIOS**

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

**13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)**

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPONENTE <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. Empleado/funcionario de la ACP (si o no):	13G. FIRMA DEL PROPONENTE:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

**14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)**

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:		14B. MONTO:	
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:		14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>	14E. FECHA:

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-21-ABR-G2 - Vehículos (VL)**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"**

LOTE	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
G2-01	1	FORD, EXPLORER, CAMIONETA, 2019, 3.5 LITROS V6, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1FM5K7D83KGB30790, 360,964 KMS, <b>3ER VENTA</b> ACP 2298 / CP 2298 / ACTIVO 133134 / DTBD 188745	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-05	N/A	B/. 2,950	N/A	16 de abril de 2026 7:30 a.m. a 8:00 a.m.
G2-02	1	CHEVROLET, N300, UTILITARIO, 2021, 4 CILINDROS, GASOLINA, MANUAL, 5 VELOCIDADES, 2 PUERTAS, SERIE LZWCAAGA8ME300289, MOTOR # ME300289, ACP 2426 / CP2426 / ACTIVO 168710 / DTBD 194295	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-07	N/A	B/. 250	N/A	16 de abril de 2026 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
G2-03	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN 12-15 PASAJEROS, 2019, 8 CILINDROS, 6,000 CC, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, 4X2, SERIE 1GAZG9FG1K1207269, MOTOR 1GAZG9FG1K1207269, KMS 171,540 ACP 2331 / CP 2331 / ACTIVO 133298 / DTBD 194294	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-10	N/A	B/. 3,000	N/A	16 de abril de 2026 9:30 a.m. a 10:00 a.m.
G2-04	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN DE 12 PASAJEROS, 2019, 6 L 8 CIL EN V, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, 4X2, SERIE 1GAZG9F78M1156162, MOTOR 1GAZG9F78M1156162, KMS 120,706 ACP 2481 / CP 2481 / ACTIVO 191145 / DTBD 194296	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-11	N/A	B/. 3,700	N/A	16 de abril de 2026 10:30 a.m. a 11:00 a.m.
G2-05	1	KIA, SPORTAGE, CAMIONETA UTILITARIA AWD, 2017, 2.0 L 16 VALVULAS, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE KNAPM81ADJ7302565 MOTOR G4NAHH72890, KMS 70,087 ACP 6094 / CP 2034 / ACTIVO 124102 / DTBD 194488	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-12	N/A	B/. 3,200	N/A	16 de abril de 2026 11:30 a.m. a 12:00 m.d.
G2-06	1	KIA, SPORTAGE, CAMIONETA UTILITARIA AWD, 2018, 2.0 L 16 VALVULAS, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS, SERIE KNAPM81ADJ7305257, MOTOR G4NAHH728706, KMS 149,779 ACP 6099 / CP 2042 / ACTIVO 124198 7 DTBD 194489	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-13	N/A	B/. 3,500	N/A	16 de abril de 2026 12:30 p.m. a 1:00 p.m.
G2-07	1	KIA, OPTIMA, SEDAN, 4 PUERTAS, 2018, 2.0 L, 4 CILINDROS, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES SERIE KNAGU411BJ5199255, MOTOR NAGU411BJ5199255, KMS 40,554 ACP 6130 / CP 2082 / ACTIVO 127232 / DTBD 194490	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-16	N/A	B/. 3,500	N/A	16 de abril de 2026 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
G2-08	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN 12-15 PASAJEROS, 2019, 6,000CC 8 CILINDROS, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1GAZG9FG6K1227193, MOTOR 1GAZG9FG6K1227193, KMS. 176,713 <b>4TA VENTA</b> ACP 2334 / CP 2334 / ACTIVO133301 / DTBD 192629	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-20	N/A	B/. 1,100	N/A	16 de abril de 2026 2:30 p.m. a 3:00 p.m.

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-21-ABR-G2 - Vehículos (VL)**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"**

LOTE	CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
G2-09	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN DE 12 PASAJEROS, 2021, 6 L 8 CIL EN V, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1GAZG9F77M1158467, MOTOR 1GAZG9F77M1158467, KMS 103,167 ACP 2485 / CP 2485 / ACTIVO 191149 / DTBD 194299	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-21	N/A	B/. 3,200	N/A	17 de abril de 2026 7:30 a.m. a 8:00 a.m.
G2-10	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN DE 12 PASAJEROS, 2021, 6 L 8 CIL EN V, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1GAZG9F70M1157368, MOTOR 1GAZG9F70M1157368, KMS 118,820 ACP 2483/ CP 2483 / ACTIVO 191147 / DTBD 194297	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-22	N/A	B/. 3,700	N/A	17 de abril de 2026 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
G2-11	1	DODGE, DURANGO SXT AWD, CAMIONETA GRANDE, 2017, 3.6 LITROS, 6 CILINDROS LINEALES, AUTOMÁTICA, 8 VELOCIDADES, SERIE 1C4RDJAG8HC869100, MOTOR 1C4RDJAG8HC869100, KMS 43,284 ACP 7482 / CP 2005 / ACTIVO 118049 / DTBD 194313	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-23	N/A	B/. 5,500	N/A	17 de abril de 2026 9:30 a.m. a 10:00 a.m.
G2-12	1	CHEVROLET, TRAVERSE, GASOLINA 3.6 L 6 CILINDROS, AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES, PESO GVWR 6,160 LBS, 4 PUERTAS, TRACCIÓN 4 X 2, 2021, 336,785 KM., SERIE 1GNER8KWXMJ149275 <b>3ER VENTA</b> ACP 2490 / CP 2490 / ACTIVO 190175 / DTBD 189947	Corozal Oeste, Corral de Autos, A-24	N/A	B/. 5,250	N/A	17 de abril de 2026 10:30 a.m. a 11:00 a.m.
G2-13	1	CHEVROLET, EXPRESS, VAN DE 12 PASAJEROS, 2021, 6 L 8 CIL EN V, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1GAZG9F70M1152946, MOTOR 1GAZG9F70M1152946, KMS 146,050	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-25	N/A	B/. 3,700	N/A	17 de abril de 2026 11:30 a.m. a 12:00 m.d.
G2-14	1	CHEVROLET, EXPRES LS3500, GASOLINA V8 6L LS-3500, AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, GVWR 9,600 LBS, GRANDE DE CARGA, 2016, 76,670 KM., SERIE 1GCZG9FG0G1248930 ACP 9936 / CP 1830 / ACTIVO 112437 / DTBD 189949 <b>3ER VENTA</b>	Corozal Oeste, Corral de Autos, A-27	N/A	B/. 2,400	N/A	17 de abril de 2026 12:30 p.m. a 1:00 p.m.
G2-15	1	KIA, OPTIMA, SEDAN, 4 PUERTAS, 2018, 2.0 L, 4 CILINDROS, GASOLINA, AUTOMPATICA, 6 VELOCIDADES, 4 PUERTAS, SERIE KNAGU411BJ5187330 MOTOR G4NAHH601285, KMS71,618 ACP 6780 / CP 2048 / ACTIVO 124211 / DTBD 194310	COROZAL OESTE, CORRAL DE AUTOS, A-30	N/A	B/. 3,500	N/A	17 de abril de 2026 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
G2-16	1	CHEVROLET, COLORADO, PICK UP COMPACTO DOBLE CABINA, 4X4, 2020, DIESEL, 2.8 L 147 KW TURBO 4 CIL, AUTOMPATICA, 6 VELOCIDADES, SERIE MMM148FK8LH639346, MOTOR LH639346, KMS 229,367 ACP 2503 / CP 2503 / ACTIVO 190230 / DTBD 192417	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 4,500	N/A	17 de abril de 2026 2:30 p.m. a 3:00 p.m.

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-21-ABR-G2 - Vehículos (VL)**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”**

LOTE	CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
<b>G2-17</b>	1	FORD, F-250, PICK UP SUPERCAB, 4X2, 2016, MOTOR 6.2L EFI V-8, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, SERIE 1FD7X2A65GEC37049, MOTOR GEC37049, KMS 71,129 ACP 7303 / CP 1844 / ACTIVO 114425 / DTBD 192419	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 2,000	N/A	20 de abril de 2026  7:30 a.m. a 8:00 a.m.
<b>G2-18</b>	1	CHOCADO - CHEVROLET, COLORADO, PICK UP DOBLE CABINA, 4X4, 2023, MOTOR DIESEL DURAMAX 2.8 L TURBO 4 CILINDROS, AUTOMÁTICO, 6 VELOCIDADES, SERIE 93C148FK2PC412502, MOTOR GM35856, KMS 130,955 ACP 2644 / CP 2644 / ACTIVO 283840 / DTBD 194331	MONTE ESPERANZA, EDIFICIO 5099, ZONA D, ÁREA ABIERTA	N/A	B/. 2,500	N/A	20 de abril de 2026  8:30 a.m. a 9:00 a.m.

## SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

### II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. \_\_\_\_ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C)  Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. \_\_\_\_ para los requisitos especiales asociados a su venta.
3. Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados al contrato. Si el contratista incumple con los términos y condiciones estipulados en el adjunto No.1, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará las fianzas correspondientes.

**II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes.** Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. \_\_\_\_ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

**II - 3. Condición del bien y lugar de entrega.** Los bienes se venden “como están y donde están”.

**II - 4. Clase de contrato.** Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo. Cuando se trate de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados a ajustes de precio.

## TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

**III – 1. Pagos a la Autoridad.** Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

**III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad.** Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

**III – 3. Derechos y obligaciones del contratista.** El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

**III – 4. Impuestos y derechos de introducción.** El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

**III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad.** No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

**III – 6. Responsabilidad.** La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

**III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.**

1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
2. El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
3. La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
4. Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
5. De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
7. La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

#### **CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

##### **IV – 1. Instrucciones a los proponentes.**

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.
9. Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

## ANEXO DE SUBASTA PÚBLICA

### INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 26-21-ABR-G2 (VL)

#### I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **subasta pública en línea**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación Y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el Adjunto No.\_)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **13 de abril de 2026 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- electrónicamente al correo electrónico: [ACP-VENTAS@pancanal.com](mailto:ACP-VENTAS@pancanal.com)  
 físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

**Estoy interesado en participar en los siguientes lotes:** \_\_\_\_\_.

Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

Nota aclaratoria: En el método de subasta pública en vivo, se le configurará su nombre en el sistema para su participación en el o los lotes indicados.

#### II. Subasta pública sobre la base del precio más alto

##### A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por el Sistema de Subasta por Internet de la ACP (en línea) para incluir la información de la empresa en las propuestas que éste envíe. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

El código de identificación (ID) y la clave de acceso (contraseña) son establecidos por el sistema. La protección de la clave de acceso es responsabilidad del proponente.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos al sistema. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

De conformidad a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de Contrataciones, las subastas públicas como proceso para las ventas de bienes excedentes tendrán las siguientes características:

1. La subasta pública es un proceso de pujas con la finalidad de obtener el mejor precio de venta para la Autoridad de un bien excedente, dentro de un plazo de tiempo determinado.
2. El oficial de contrataciones determina el bien a ser sometido a subasta y la oferta mínima inicial o precio base de este
3. Los oferentes compiten, mediante las pujas de precios, en tiempo real en línea vía Internet, para determinar el mejor precio durante un predeterminado plazo de tiempo.
4. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
5. Los proponentes son responsables de inspeccionar los bienes objeto de esta venta y/o por revisar las fotos de los bienes publicados en el pliego antes de presentar sus propuestas ya que estos se venden “como están y donde están”.
6. Las normas aplicables a las licitaciones negociadas de la Autoridad serán aplicables a los procesos de subasta de ventas de bienes excedentes, siempre que no sean inconsistentes con este proceso de selección de contratistas.

#### **B. Celebración de la subasta pública en vivo:**

La celebración de la subasta pública en vivo tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Invitación a la subasta en vivo:** La Autoridad invita a los proponentes inscritos en la etapa anterior a participar en la subasta en vivo, confirma la participación de éstos y asigna a cada proponente una contraseña. De darse el caso en que sólo un proponente confirmase su participación en la subasta en vivo, el oficial de contrataciones podrá solicitar a éste que presente su propuesta de precio, y proceder con la adjudicación o declarar desierto el acto de selección de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá.
2. **Configuración de la Subasta:** Confirmada la participación de los proponentes inscritos, la Autoridad configura la subasta en Internet, ingresando la descripción del bien, el tiempo que durará la puja, el precio base, el incremento mínimo de la puja, y todos los otros datos requeridos de los proponentes que participarán en la subasta en vivo. La identidad de los proponentes configurados no estará disponible a los demás proponentes.
3. **Capacitación.** Se proveerá a los proponentes una guía de usuario y asistencia sobre el uso del sistema de subasta Pública y se configurará **una subasta de práctica el día 15 de abril de 2026.**
4. **Subasta en vivo:** Llegada la fecha y hora establecidas, la Autoridad conducirá la Subasta Pública en Internet y los proponentes configurados competirán en tiempo real por la adjudicación del contrato, mediante las pujas, subiendo los precios hasta que finalice la subasta. El precio más alto ofertado estará a la vista en Internet para permitir la puja a precios superiores.
5. **Incremento mínimo** de la puja con relación al precio más alto del momento registrado en el sistema de Subasta Pública es de **B/. 100.**
6. **Reglas para la puja de precios:** El mejor precio del momento es la puja más alta registrada en el sistema, de todas las pujas enviadas por los proponentes que están participando en la subasta. Las pujas que envíen los proponentes deben estar por encima del mejor precio del momento, sujeto al incremento mínimo. De no existir ninguna puja registrada, la primera que se envíe debe ser igual o mayor que el precio mínimo establecido. El oficial de contrataciones declarará la venta desierta en los casos en que no se presenten proponentes y tendrá la opción de adjudicar cuando las ofertas presentadas estén por debajo del precio base o declarar la venta desierta cuando las ofertas no sean convenientes ni beneficiosas para la ACP.
  - a. El oficial de contrataciones podrá establecer en el programa de subasta (plataforma digital) un monto menor al precio base establecido en el pliego de cargos, en el cual los participantes podrán iniciar su oferta por debajo del precio base y al cierre de la subasta el Oficial de Contrataciones podrá enajenar el bien al precio más alto ofrecido, siempre que esto resulte lo más ventajoso a los intereses de la Autoridad. Cuando aplique, este monto será incluido en las reglas para la puja de precios, como precio mínimo.
7. **Tiempo adicional en la subasta en vivo:** Si faltando 10 minutos para cerrar la subasta, entra una nueva puja y ésta es mejor que la oferta del momento, se extenderá la subasta por 10 minutos adicionales. Estas extensiones podrán darse consecutivamente en incrementos de 10 minutos, siempre que se reciba por lo menos una puja durante los últimos 10 minutos de extensión. La subasta finalizará solamente cuando transcurran los últimos 10 minutos sin que se haya recibido una puja.
8. **Adjudicación del contrato:** Concluido el proceso de subasta, la Autoridad adjudicará el contrato al proponente de precio más alto.

**ADJUNTO NO. 1**  
**PERSONA NATURAL**

Señores  
Equipo de Bienes Excedentes  
Autoridad del Canal de Panamá  
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe \_\_\_\_\_, actuando en mi propio nombre y representación con cédula

No. \_\_\_\_\_, hago constar que se he girado el cheque No. \_\_\_\_\_ fechado \_\_\_\_\_

a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y

utilizado como garantía por el señor \_\_\_\_\_, con cédula No. \_\_\_\_\_

dentro de la Licitación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ para la adquisición de

\_\_\_\_\_.

Atentamente,

\_\_\_\_\_

Firma

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula No.: \_\_\_\_\_

## ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores  
Equipo de Bienes Excedentes  
Autoridad del Canal de Panamá  
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe \_\_\_\_\_, actuando en mi calidad de \_\_\_\_\_ de la empresa \_\_\_\_\_, con RUC \_\_\_\_\_, hago constar que se ha girado el cheque No. \_\_\_\_\_, fechado \_\_\_\_\_ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el señor \_\_\_\_\_, con cédula No. \_\_\_\_\_ dentro de la Licitación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ para la adquisición de \_\_\_\_\_.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Firma

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula No.: \_\_\_\_\_

**ADJUNTO NO. 3**

**LOTE G2-01  
FORD EXPLORER - ACP 2298**





6229 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

*340964*  
*AUTOMÁTICO*  
*SDO 2019*

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <i>2298</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>GRUPO 110-157</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>188745</i>	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <i>Ignición</i> → maletero	LÁMPARAS DELANTERAS <i>/</i>	MOTOR <i>/</i>	TAPA DEL RADIADOR <i>/</i>
PITO <i>/</i>	LUCES TRASERAS <i>/</i>	MÚLTIPLES <i>entrada</i> → escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <i>/</i>
ALFOMBRAS <i>delantera</i> → trasera	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE <i>/</i>	COMPRESOR DE AIRE <i>/</i>
LUCES DE SEÑALES <i>/</i>	LUZ DE LA PLACA <i>/</i>	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>
ASIENTOS <i>delanteros</i> → traseros	ESPEJOS <i>interno</i> → laterales	BATERÍA <i>/</i>	LLANTA DE REPUESTO <i>/</i>
CINTURONES DE SEGURIDAD <i>/</i>	ACCESORIOS – winch <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <i>/</i>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>/</i>	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR – ALTERNADOR <i>/</i>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS <i>/</i>	LIMPIAPARABRISAS <i>/</i>	BOMBA DE COMBUSTIBLE <i>/</i>	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera <i>/</i> Trasera <i>/</i>
TIMÓN <i>ruedas</i> <i>/</i>	PARABRISAS <i>delanteros</i> → traseros	TRANSMISIÓN <i>automático</i> – manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS <i>/</i>	VENTANAS <i>delanteras</i>	EJE DEL MANDO <i>/</i>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <i>tuerca</i> → ruedas	VENTANAS <i>traseras</i>	DIFERENCIAL <i>trasero</i> → delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO <i>/</i>	PARACHOQUES <i>delantero</i> → trasero	RADIADOR <i>/</i>	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <i>/</i> funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<i>/</i>	
Interior		<i>/</i>	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



0228 (INVT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Julio/11/25</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	<i>[Signature]</i> MARISOL GITTENS I.

- ① LUZ DE LLANTAS
- ② PUERTA DEL MALETERO golpeada
- ③ ASIENTO CONDUCTOR MAL ESTADO
- ④ FUGA DE COOLANT
- ⑤ WIPER SE ACTIVAN SOLO

**LOTE G2-02**  
**CHEVROLET N300 - ACP 2426**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

APC 2020  
MINIMAL  
KM NO MARCA

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2424</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>UTILITARIO</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194295</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLEROS DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>RINES</b>	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <b>[Signature]</b>	Fecha: <b>Feb/25/20</b>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <b>[Signature]</b>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① MOTOR DEFECTUOSO DATOS INTERVENCIONES
- ② MOTOR DE ARRANQUE FALTA MUY DETERIORADA
- ③ BOMBA DE POWER STEERING MUY DETERIORADA

**LOTE G2-03**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2331**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

ENTREGADO  
APR 2019  
Km 17.1510

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:
No. del vehículo de ACP <u>2331</u>	Tipo (bus, sedán, etc.) <u>VAN</u>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <u>194794</u>	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – <del>ignición</del> – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR <u>N/A</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/A</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>MA</u>
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <u>N/A</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/A</u>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN <u>RINES</u>	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – <del>tuerca</del> – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <u>Sally Trullish</u> <u>Antonio de Silva</u>	Fecha: <u>7/25/20</u>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	<u>MARISOL GITTENS I.</u>

- ① TRANSMISIÓN DEFECTUOSA
- ② BLOWER DELANTERO DEFECTUOSO
- ③ CONTROL DEL A/C NO FUNCIONAN
- ④ HOPE RUEDA DELANTEROS  
MAL ESTADO

**LOTE G2-04**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2481**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automático  
Año 2021  
Km 120706

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2481</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>VAN</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194296</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES -> ignición -> maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS -> delantera - trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO
ASIENTOS -> delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS -> delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS -> delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE -> tuercas - ruedas	VENTANAS -> traseras	DIFERENCIAL -> trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES -> delantero - trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <b>FEB/25/26</b>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① RUIDO EN LAS CORREAS
- ② FUGA DE COOLANT
- ③ FUGA DE POWER STEERING

**LOTE G2-05**  
**KIA SPORTAGE - ACP 6094**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

2017  
70087KH

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:
No. del vehículo de ACP 6094	Tipo (bus, sedan, etc.) Camión	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 174476		
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE - Juercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior				
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: [Firma]	Fecha: 7/26/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

0 RUIDO EN SUSPENSIÓN

**LOTE G2-06**  
**KIA SPORTAGE - ACP 6099**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

2017  
149779KH

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (MMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 6099	Tipo (bus, sedan, etc.) CAMIONETA	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194489	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada / escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR / ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de serción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Traseira
TIMÓN	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuerca - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - anterior - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE		BUENA	REGULAR
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Intencionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: Feb/26/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - fijo en el parabrisa (por dentro)	

① Fallo en el arranque  
② Ruido en suspensión

**LOTE G2-07**  
**KIA ÓPTIMA - ACP 6130**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

40554 KM  
2017

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes	<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP C130	Tipo (bus, sedan, etc.) SEDAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194470	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE			
Exterior	BUENA	REGULAR	MALA
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: SAMUEL DELISA ANTONIO DA SILVA	Fecha: Feb/26/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

① FUGA DE ACEITE  
② PROBLEMAS PARA EL ARRANQUE

**LOTE G2-08**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2334**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

570 2019  
02 17 6713  
AUTOMATICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 25-11-25
No. del vehículo de ACP 2334	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192629	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR - ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: Nov/25/25
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① Problema en la transmisión
- ② BATERIA MAL ESTADO
- ③ TOPE DE LAS PUERTAS MAL ESTADO

**LOTE G2-09**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2485**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

103167  
2021

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:
No. del vehículo de ACP 2485	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 174299		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN N/A	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE				
Exterior				
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: S. H. I. R. A. L. I. S. A. ANTONIO DA SILVA	Fecha: FEB/24/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① Fuga POWER STEERING
- ② DEFENSA GOLPADA
- ③ PUERTA DE CONDUCTOR GOLPADA

**LOTE G2-10**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2483**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres  
**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

2021  
118820

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 2483	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194297	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delanteros - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE			
	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			




Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres  
**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: SAMI TRINIDAD	Fecha: FEB/24/24
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres ANTONIO DA SILVA	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① ALTERNADOR EN MAL ESTADO
- ② FUGA DE POWER STEERING

**LOTE G2-11**  
**DODGE DURANGO - ACP 7482**



  
 Autoridad del Canal de Panamá  
 Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres  
**Inventario de Vehículos Excedentes**  
 (El original y dos copias se deben emitir con el vehículo)

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal  
 De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 7482 Tipo (bus, sedan, etc.): CAMIONETA Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194313


**LISTA DE VERIFICACIÓN**  
 Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
 Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>ignición - maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS ✓	MOTOR ✓	TAPA DEL RADIADOR ✓
PITO ✓	LUCES TRASERAS ✓	MÚLTIPLES <del>entrada - escape</del>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ✓
ALFOMBRAS <del>delantera - trasera</del>	REFLECTOR <u>N/D</u>	FILTRO DE AIRE ✓	COMPRESOR DE AIRE ✓
LUCES DE SEÑALES ✓	LUZ DE LA PLACA ✓	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/D</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/D</u>
ASIENTOS <del>delanteros - traseros</del>	ESPEJOS <del>interno - laterales</del>	BATERÍA ✓	LLANTA DE REPUESTO ✓
CINTURONES DE SEGURIDAD ✓	ACCESORIOS - winch <u>N/D</u>	MOTOR DE ARRANQUE ✓	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES ✓
TABLERO DE INSTRUMENTOS ✓	TRAILER HITCH <u>N/D</u>	GENERADOR <del>ALTERNADOR</del>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS ✓	LIMPIAPARABRISAS ✓	BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN ✓	PARABRISAS <del>delanteros - traseros</del>	TRANSMISIÓN <del>automático - manual</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS ✓	VENTANAS <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO ✓	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>luercas - Fuedas</del>	VENTANAS <del>traseras</del>	DIFERENCIAL <del>trasero - delantero</del>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO ✓	PARACHOQUES <del>delantero - trasero</del>	RADIADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS ✓	AIRE ACONDICIONADO <del>funciona - no funciona</del>		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		✓	
Interior			

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES

  
 Autoridad del Canal de Panamá  
 Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres  
**Inventario de Vehículos Excedentes**  
 (El original y dos copias se deben emitir con el vehículo)

Inspeccionado por: [Signature] Fecha: Feb/26/26  
 Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres  
 Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
 Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
 Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

① LUZ DE LA BATERIA ENCENDIDO  
 BATERIA SECUN DARIA  
 ② RUIDO SUSPENSION

**LOTE G2-12**  
**CHEVROLET TRAVERSE - ACP 2490**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Kh 336785

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMÁTICO  
MAYO 2021

PARA: <input type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2490</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>CAMIONETA</b>		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>189947</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES - Ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>	
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLEROS DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN <b>MUES</b>	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior		<b>//</b>		
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <b>[Firma]</b>	Fecha: <b>Julio 17 / 25</b>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <b>[Firma]</b>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

① RUIDO SUSPENSIÓN  
② LUCES DELANTERAS MAL ESTADO

**LOTE G2-13**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 2520**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMÁTICO  
LPL 146050  
AÑO 2021

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 2520	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194303	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLEROS DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - Automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		/	
Interior		/	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: SANTA ENRIQUETA	Fecha: Feb/25/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres ANTONIO DA SILVA	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

HUB  
① HUB DE DELANTERO MAL ESTADO  
② RUIDO EN SUSPENSIÓN

**LOTE G2-14**  
**CHEVROLET EXPRESS - ACP 9936**



**Autoridad del Canal de Panamá**  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

R1 76670  
AUTOMÁTICO  
DFO 2016

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 9934 Tipo (bus, sedan, etc.): VAN Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 189949

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR <u>N/D</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/D</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/D</u>
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <u>N/D</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/D</u>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Traseira
TIMÓN <u>Rives</u>	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES

**Autoridad del Canal de Panamá**  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**  
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: Seth English Fecha: Julio 17/25

Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres Antonio de la Cruz Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

1) RUIDO SUSPENSIÓN  
2) BATERIA MAL ESTADO

**LOTE G2-15**  
**KIA ÓPTIMA - ACP 6780**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

71618 KM

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 6780	Tipo (bus, sedan, etc.) SEDAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194310	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN RIMES	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE			
Exterior	BUENA	REGULAR	MALA
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

**Inventario de Vehículos Excedentes**

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: SULLA S. GILISD	Fecha: Feb/24/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres ANTONIO DA SILVA	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① LUZ DE ABS
- ② BATERIA MAL ESTADO

**LOTE G2-16**  
**CHEVROLET COLORADO - ACP 2503**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 229367 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes	<input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 03/10/26
No. del vehículo de ACP 2503	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP COMPACTO 4X4	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192417	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
1 LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
2 PITO OK	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Defectuosa
ALFOMBRAS – delantera – trasera Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE Roto	COMPRESOR DE AIRE OK
4 LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos / Sucios	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK
6 CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
7 TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
8 LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS Brazos OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
9 TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual Golpea	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
10 COPAS DE LAS LLANTAS Incompletas	VENTANAS – delanteras Defectuosas	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
11 LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras Defectuosas	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
12 GATO OK	PARAQUOTES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
13 LIMPIAPARABRISAS Faltan	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuosa		
OTROS Molduras internas con agujero/ rota, asientos rotos, motores de ventanas defectuosos, aire acondicionado no funciona, alfombras sucias, accesorios de vagon corroído / oxidado, puerta de vagon defectuosa, transmision golpea, ruido de suspension.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			
Maquina, transmision y sistema de arranque operativos .			



6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>JANE</i>	Fecha: 03/10/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>A. Burg</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

**LOTE G2-17**  
**FORD F-250 - ACP 7303**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 71129 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 03/04/26
No. del vehículo de ACP 7303	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP GRANDE UTIL 4X2	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192419	
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN</b> Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR Defectuoso	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO OK	LUCES TRASERAS Defectuosas	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera Rota	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCES DE SEÑALES Defectuosa	LUZ DE LA PLACA OK	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Descargada	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD Roto	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE Defectuoso	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS Completas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS Defectuoso	AIRE ACONDICIONADO – funciona Defectuosa		
<b>OTROS</b> Luz trasera izquierda defectuosa, piso de vagón con oxidación, TPM defectuosos, molduras internas rotas/rajadas, puerta delantera izquierda defectuosa/dañada (eleva ventana), golpe defensa delantera lado izquierdo con golpe, códigos de máquina, bobinas de ignición defectuosas			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
<b>EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES</b> Máquina problema de ignición, problemas de comunicación de módulo, shifter no funciona, no arranca / transmisión operativa.			

<p>Autoridad del Canal de Panamá Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres</p> <h3>Inventario de Vehículos Excedentes</h3> <p>(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)</p>	
Inspeccionado por: <i>FINIE</i>	Fecha: 03/04/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Bung</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

**LOTE G2-18**  
**CHEVROLET COLORADO (CHOCADO) - CP 2644**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 130955 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 03/10/26
No. del vehículo de ACP 2644	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP COMPACTO 4X4	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194331		
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
1 LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK	
2 PITO Dañado / No tiene	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK	
3 ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE Roto	COMPRESOR DE AIRE Dañado	
4 LUCES DE SEÑALES Dañada	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
5 ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Descargada	LLANTA DE REPUESTO OK	
6 CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
7 TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
8 LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera	
9 TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
10 COPAS DE LAS LLANTAS Incompletas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
11 LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
12 GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero Dañado	RADIADOR Dañado	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
13 LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no fue utilizado			
OTROS Accidente frontal daños en parrilla, guardafangos delanteros, lamparas . Condensador, marco de radiador, radiador líneas relacionadas a estos componentes, covertor defensa delantera , luces auxiliares.				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior	OK			
Interior	OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Máquina y transmisión operativas, buena condición de interiores, espejos completos, algunos golpes y rayones en carrocería y defensa trasera.				



6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 03/10/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Firma]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	