



**CANAL DE PANAMÁ**

**División de Desarrollo Corporativo  
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública  
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos  
No.: 26-28-JUN-12**

**VEHÍCULOS**

**SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		PLIEGO DE VENTA		PÁGINA 1 DE 87 PÁGINAS	
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i> AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá		2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 26-28-JUN-12		3. FECHA: 12 de junio de 2026	
		4. FECHA DE INSPECCIÓN: 15 y 16 de junio de 2026. Atlántico: 8:30 a.m. a 11:00 a.m. Pacífico: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.			
		5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 22 de junio de 2026 las 10:00 a.m.			

**6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA**

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **VEHÍCULOS – SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO.**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> Franklin Rodríguez		8. TELÉFONO NO.: 276-3062/276-2913	9. CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:ACP-Ventas@pancanal.com">ACP-Ventas@pancanal.com</a>
---	--	---------------------------------------	---

**10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS**

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

**11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES**

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. \_1 y 2\_\_.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. \_\_\_ para los requisitos especiales asociados a los contratos.
- La validez de las propuestas será de \_45\_ días.
- Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

**12. LISTADO DE PRECIOS**

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

**13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)**

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPONENTE <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. Empleado/funcionario de la ACP (si o no):	13G. FIRMA DEL PROPONENTE:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

**14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)**

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:		14B. MONTO:	
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:	14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>	14E. FECHA:	

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
 LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
 LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-28-JUN-12**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”**

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
I2-01	1	CHEVROLET, MODELO EXPRESS LS-3500, VAN, SERIE 1GCZG9FG4G1258893, AÑO 2016, MOTOR 6.0 L V8 GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL, 43,874 KM. ACP 9943 / CP1902 / ACTIVO 120054 / DTBD 194497	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-26	N/A	B/.3,200.00		N/A
I2-02	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FT7X2A60GEC37092, 4X2, AÑO 2016, MOTOR GASOLINA 6.2L EFI V8 8 CIL., TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL, GVWR 10,000 LBS, 115,093 KM ACP 7210 /CP1757 / ACTIVO 112374 /DTBD 194494	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-27	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-03	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FD7W2B61FEA43957, 4X4, AÑO 2015, MOTOR GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VEL., GRANDE, DOBLE CABINA, CON VAGON UTILITARIO, 71,904 KM. ACP 8834 / CP1255 / ACTIVO 92689 / DTBD 194495	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-28	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-04	1	ISUZU, MODELO DMAX, PICK UP, SERIE MPATFS85JIT000386, AÑO 2018, NÚMERO DE MOTOR RC9770, COMPACTO DOB CABINA, 4X4, MOTOR DIESEL 3.0 LT INTERCOOLER 16 VAL., 100 HP, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VEL, GVWR 5,950 KG, 101,339 KM. ACP 6176 / CP2123 / ACTIVO 128236 / DTBD 194492	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-29	N/A	B/.5,500.00		N/A
I2-05	1	FORD, MODELO F-250 SD XL, PICK UP, SERIE 1FT7W2B6XJEC51218, AÑO 2018, GRANDE DOBLE CABINA, 4X4, MOTOR GASOLINA 6.2L LINEAL 16 VAL V8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., FRENS DE DISCOS, PESO GVWR 10,000 LBS, 89,257 KM. ACP 2197 / CP2197 / ACTIVO 132904 / DTBD 194485	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-30	N/A	B/.3,800.00		N/A
I2-06	1	KIA, MODELO CARNIVAL, MINIVAN, SERIE KNANC814BP6210708, AÑO 2023, 8 PASAJEROS, MOTOR GASOLINA LAMBDA 3.5 MPI 6 CIL EN V 200.83 KW POTENCIA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES; TRACCIÓN 4X2 A/C DUAL, DASH CAM, FRENO HIDRÁULICO, NÚMERO DE MOTOR G6DUNA934021, 290,935 KM. ACP 2600 / CP 2600 /ACTIVO 263845 / DTBD 194305	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-35	N/A	B/.4,000.00		N/A
I2-07	1	CHEVROLET, MODELO TRAVERSE, CAMIONETA, SERIE 1GNER8KWXMJ131861, 4X2, AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 3.6 L 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 9 VELOCIDADES, PESO GVWR 6160 LBS, 281,727 KM. ACP 2508 / CP 2508 / ACTIVO 192177 / DTBD 194301	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-36	N/A	B/.4,500.00		N/A
I2-08	1	KIA, CAMIONETA UTILITARIA, MODELO SPORTAGE, SERIE KNAPM81ADJ7304721, AÑO 2018, NÚMERO DE MOTOR G4NAHH726889, AWD, MOTOR GASOLINA 2.0 L 16 VÁLVULAS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS ACP 6095 / CP 2033 / ACTIVO 124196 / DTBD 194308	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-37	N/A	B/.4,500.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-28-JUN-12**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”**

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
I2-09	1	CHEVROLET, MODELO EXPRESS, VAN, SERIE 1GAZG9F70M1156091, AÑO 2021, 12 PASAJEROS, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFI IRON (L96), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., HMD 6L-90; PESO 4,355 KG TRACCIÓN 4X2, FRENOS DISCO ABS, 115,252 KM. ACP 2513 / CP 2513 / ACTIVO 191150 / DTBD 194302	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-38	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-10	1	DODGE, MODELO GRAND CARAVAN , MINIVAN, SERIE 2C4RDGBG5GR138938, AÑO 2016, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, MOTOR GASOLINA 3.6L. CAPACIDAD DE CARGA 6050 LBS., TABLERO DAÑADO, <b>2DA VENTA</b> ACP 6013 / CP 1606 / ACTIVO 109973 / DTBD 188590	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-39	N/A	B/.950.00		N/A
I2-11	1	CHEVROLET, MODELO COLORADO, PICK UP, SERIE MMM148FK7LH617662, AÑO 2020, NÚMERO DE MOTOR LH617662, 4X4, MOTOR DIESEL 2.8 L 147 KW TURBO 4 CIL., TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., PESO GVWR 3,045 KG, FRENOS HIDRÁULICOS, 126,821 KM. <b>2DA VENTA</b> ACP 2085 / CP2385 / ACTIVO 168446 / DTBD 188756	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-45	N/A	B/.5,500.00		N/A
I2-12	1	FORD, MODELO F-250, PICKUP GRANDE, SERIE 1FT7X2A69GEB20997, CABINA EXTENDIDA, 4X2, AÑO 2016, MOTOR GASOLINA 6.2L EFI V-8 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, 62,704.3 KM.  ACP 7125 / CP1670 / ACTIVO 122268 / DTBD 194312	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-51	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-13	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FT7W2B60HED63309, AÑO 2017, 4X4, GRANDE DOBLE CABINA, MOTOR 6.2 LITROS LINEAL 16 VAL V8 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS, 83,954 KM. ACP 6125 / CP2017 / ACTIVO 118064 / DTBD 194309	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-52	N/A	B/.2,200.00		N/A
I2-14	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP GRANDE, AÑO 2016, SERIE 1FT7X2A60GEB21004, CABINA EXTENDIDA, 4X2, MOTOR GASOLINA 6.2L EFI V-8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., 85,140.2 KM. ACP 7085 / CP 1749 / ACTIVO 120058 / DTBD 194311	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-53	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-15	1	KIA, MODELO CARNIVAL, MINIVAN, SERIE KNANC814BP6210706, AÑO 2023, NÚMERO DE MOTOR G6DUNA934022, 8 PASAJEROS, MOTOR GASOLINA LAMBDA 3.5 MPI 6 CIL EN V 200.83 KW POTENCIA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES, 4X2, 299,113 KM. ACP 2598 / CP 2598 / ACTIVO 263843 / DTBD 194304	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, Pasillo Zona B	N/A	B/.3,700.00		N/A
I2-16	1	CHEVROLET, MODELO EXPRESS, VAN DE 12 PASAJEROS, SERIE 1GAZG9F78M1158249, AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 6L, 8 CIL. EN V SFI IRON (L96), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., HMD 6L-90; 4X2, FRENOS DISCO/ ABS, PESO 4,355 KG, 90,148 KM. ACP 2484 / CP2484 / ACTIVO 191148 / DTBD 194298	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, Pasillo Zona B	N/A	B/.3,600.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA**  
**LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA**  
**LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-28-JUN-12**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”**

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
12-17	1	CHEVROLET, MODELO COLORADO 2.8L, PICK UP, SERIE MMM148FK7HH634033, AÑO 2017, COMPACTO DOB CABINA, 4X4, MOTOR TURBO DIESEL 4 CIL. 2800CC HP 200, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, FRENOS DISCOS DELANTEROS, BANDAS TRASERAS, 102,095 KM. ACP 6069 / CP1943 / ACTIVO 117473 / DTBD 194487	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, C7-A	N/A	B/.3,200.00		N/A
12-18	1	CHEVROLET, MODELO COLORADO, PICK UP, SERIE MMM148FK4HH633468, AÑO 2017, COMPACTO DOB CABINA, 4X4, MOTOR TURBO DIESEL 4 CIL. 2800CC HP 200, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, FRENOS DISCOS DELANTEROS, BANDAS TRASERAS, 84,096 KM. ACP 6085/ CP1948 / ACTIVO 117971 / DTBD 194307	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, C10-A	N/A	B/.3,500.00		N/A
12-19	1	CHEVROLET, COLORADO, PICK UP, SERIE MMM148FKXLH617302, COMPACTO DOBLE CABINA, 4X4, 2020, DIESEL, 2.8 L 147 KW TURBO 4 CIL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 6 VELOCIDADES, 256,900 KM ACP 2382 / CP 2382 / ACTIVO 168443 / DTBD 192415	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.1,000.00		N/A
12-20	1	FORD, MODELO F250, PICK UP, SUPERCAB 4X2, SUPERCAB XL, SERIE 1FD7X2A63GEC37048, MOTOR 6.2L EFI V-8 GASOLINA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL, AÑO 2016, 74,042 KM ACP 7302 / CP1843 / ACTIVO 114424 / DTBD 192418	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.3,800.00		N/A
12-21	1	CHEVROLET, MODELO EXPRESS, VAN, SERIE 1GAZG9F76M1182694; AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFI IRON (L96); TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HMD 6L-90; PESO 4,355 KG, TRACCIÓN 4X2, 116931 KM. ACP 2517 / CP 2517 / ACTIVO 191154 / DTBD 192420	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.2,500.00		N/A
12-22	1	FORD, MODELO FUSION, SEDAN, SERIE 3FA6POH78GR230649, AÑO 2016, GASOLINA 2.5 LITROS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES 4X2, 59,553 KM. ACP 6766 / CP 1650 / ACTIVO 109979 / DTBD 192413	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.4,000.00		N/A
12-23	1	CHEVROLET, MODELO SPARK, HATCHBACK, SERIE KL1CD6A19FC763192, AÑO 2015, GASOLINA, 5 VELOCIDADES, 4 CILINDROS, 19,117 KM. ACP 2315 / CP 1472 / ACTIVO 128339 / DTBD 196885	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.600.00		N/A
12-24	1	CHEVROLET, MODELO TRAVERSE, CAMIONETA, SERIE 1GNER8KW6MJ131646, AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 3.6 L 6 CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA 9 VELOCIDADES, 6 CILINDROS, PESO GVWR 6160 LBS 251,320 KM. ACP 2511 / CP 2511 / ACTIVO 192180 / DTBD 196882	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.4,000.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA  
LISTADO DE PRECIOS**

**Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública No. 26-28-JUN-12**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_ **Cédula o RUC:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

**Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”**

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
I2-25	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FT7W2A69HEE37263, AÑO 2017, MOTOR GASOLINA 6.2L 8 CILINDROS LINEAL TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL., GVWR: 10,000 LBS 128,416 KM. ACP 6093 / CP 2130 / ACTIVO 128275 / DTBD 196886	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.3,500.00		N/A
I2-26	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FT7W2A64GEB20974, AÑO 2016, MOTOR 6.2 LITROS EFI V-8 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL DOBLE CABINA 4X2 (H8), GVWR: 10,000 LBS 79,036 KM. ACP 9919 / CP 1688 / ACTIVO 115557 / DTBD 196877	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/.3,500.00		N/A

## SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

### II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. \_\_\_\_ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C)  Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. \_\_\_\_ para los requisitos especiales asociados a su venta.
3. Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados al contrato. Si el contratista incumple con los términos y condiciones estipulados en el adjunto No.1, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará las fianzas correspondientes.

**II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes.** Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. \_\_\_\_ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

**II - 3. Condición del bien y lugar de entrega.** Los bienes se venden “como están y donde están”.

**II - 4. Clase de contrato.** Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo. Cuando se trate de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados a ajustes de precio.

## TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

**III – 1. Pagos a la Autoridad.** Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

**III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad.** Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el junior beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen junior onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

**III – 3. Derechos y obligaciones del contratista.** El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

**III – 4. Impuestos y derechos de introducción.** El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

**III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad.** No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

**III – 6. Responsabilidad.** La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

**III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.**

1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
2. El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
3. La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
4. Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
5. De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no junior de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
7. La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

#### **CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

##### **IV – 1. Instrucciones a los proponentes.**

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.
9. **Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).**

## ANEXO LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE A PRECIO

### INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 26-28-JUN-12

#### I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **licitación pública**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **17 de junio de 2026 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- electrónicamente al correo electrónico: [ACP-VENTAS@pancanal.com](mailto:ACP-VENTAS@pancanal.com)
- físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: \_\_\_\_\_.

Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

Nota aclaratoria: En el método de licitación pública, el proponente será registrado para participar en el o los lotes indicados en esta inscripción.

#### II. Licitación pública sobre la base del precio más alto

##### A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por la ACP para verificar las propuestas que éste entregue. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos en el registro de inscripción. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

La licitación pública sobre la base del precio más alto tiene las siguientes características:

1. Apertura de los sobres en acto público.
2. No admite la aclaración, negociación o discusión de propuestas.
3. Adjudicación del contrato al proponente calificado, que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego de cargos.
4. Las propuestas presentadas no podrán ser retiradas, salvo que se efectúen enmiendas al pliego de venta.

## B. Celebración del acto público

La celebración del acto público tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Acto público:** El acto de licitación pública se celebrará en la fecha, hora y lugar establecidos en el pliego de venta.
2. **Apertura de propuestas:** Llegada la hora de que trata el numeral anterior no se recibirán más propuestas y el oficial de contrataciones procederá a abrirlas, una a la vez y se dará su lectura en voz alta.
3. **Cuadro Resumen:** Terminada la lectura de las propuestas, quien presida el acto levantará un cuadro resumen, que deberá ser firmado por todos los participantes, y dejará constancia de todas las propuestas en el orden en que hayan sido leídas, con expresión del precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algún proponente se negare a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejará constancia de ello en el cuadro resumen.
4. **Conclusión del acto público:** Concluido el acto público se unirán al expediente las propuestas presentadas.
5. La venta se declarará desierta en los casos en que no se presente ningún proponente o cuando las propuestas estén por debajo del precio mínimo.
6. **Reglas para propuestas idénticas:** Cuando se presenten propuestas idénticas se seleccionará el proponente en el siguiente orden de preferencia:
  - a. Al que se le haya adjudicado un lote o lotes que totalicen junior valor.
  - b. En el supuesto de no poder aplicarse la alternativa antes indicada, se procederá al azar tirando una moneda en presencia de testigos y se dejará constancia en el cuadro resumen con la presencia de dos testigos.
7. **Adjudicación del contrato:**
  8. El oficial de contrataciones no considerará para la adjudicación del contrato las propuestas condicionadas.
  9. Cumplidas las formalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones, y previa resolución motivada del oficial de contrataciones o Acta cuadro resumen, según corresponda, se adjudicará el contrato al proponente calificado que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego.

**ADJUNTO NO. 1**  
**PERSONA NATURAL**

Señores  
Equipo de Bienes Excedentes  
Autoridad del Canal de Panamá  
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe \_\_\_\_\_, actuando en mi propio nombre y representación con cédula

No. \_\_\_\_\_, hago constar que se he girado el cheque No. \_\_\_\_\_ fechado

\_\_\_\_\_ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que

sea presentado y utilizado como garantía por el señor \_\_\_\_\_, con cédula No.

\_\_\_\_\_ dentro de la Licitación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ para la

adquisición de \_\_\_\_\_.

Atentamente,

\_\_\_\_\_

Nombre

Cédula No.

## ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores  
Equipo de Bienes Excedentes  
Autoridad del Canal de Panamá  
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe \_\_\_\_\_, actuando en mi calidad de \_\_\_\_\_ de la empresa \_\_\_\_\_, con RUC \_\_\_\_\_, hago constar que se ha girado el cheque No. \_\_\_\_\_, fechado \_\_\_\_\_ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el señor \_\_\_\_\_, con cédula No. \_\_\_\_\_ dentro de la Licitación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ para la adquisición de \_\_\_\_\_.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Nombre  
Cédula No.

**ADJUNTO NO. 3**

**LOTE I2-01  
VAN CHEVROLET – ACP 9943**





6726 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AÑO 2016  
KL 43874  
AUTOMÁTICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes	<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
--	---	---	--------

No. del vehículo de ACP <b>9943</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>VAN</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194497</b>
--	---------------------------------------	--

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>ignición</del> maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES <del>entrada</del> escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS <del>delantera</del> trasera	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS <del>delanteros</del> traseros	ESPEJOS <del>interno</del> laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>RINES</b>	PARABRISAS <del>delanteros</del> traseros	TRANSMISIÓN <del>automático</del> manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>tuerca</del> ruedas	VENTANAS <del>traseras</del>	DIFERENCIAL <del>trasero</del> delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES <del>delantero</del> trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <del>funciona</del> no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6328 (INVT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAM T. ENGLISH</i> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO OLIVERA</i>	Fecha: <i>MAYO/5/2024</i> Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
--	--

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RUIDO EN LA SUSPENSIÓN
- ② BATERÍA MDI ESTADO

LOTE I2-02  
PICK UP FORD – ACP 7210





6228 (INMT)  
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

ANO 2014  
4X2  
AUTOMATICO  
K 115093

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>7210</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>PICK UP</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194497</b>		
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS - delantera trasera	REFLECTOR <b>N/D</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/D</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>	
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <b>N/D</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/D</b>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN <b>RINES</b>	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior				
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAH INELISA</i> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Fecha: <i>Mayo/5/2024</i> Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
--	--

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RETROVISORES ROTOS IZQUIERDO Y DERECHO
- ② LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
- ③ BOMBA DE GASOLINA DAÑADA
- ④ BATERÍA DAÑADA
- ⑤ LUZ DE LLANTA ENCENDIDA
- ⑥ VAGON DETERIORADO (MUY OXIDADO)
- ⑦ Bobina (COIL DE ENCENDIDO) DEFECTUOSO

LOTE I2-03  
PICK UP FORD – ACP 8834





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

NO 2014  
4x4  
KL 71904  
AUTOMÁTICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>8834</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>Pick UP</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194495</b>	
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN</b> Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>ignición</del> <del>maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES <del>entrada</del> <del>escape</del>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS <del>delantera</del> <del>trasera</del>	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	ESPEJOS <del>interno</del> <del>laterales</del>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>RINES</b>	PARABRISAS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	TRANSMISIÓN <del>automático</del> <del>manual</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>tuerca</del> <del>ruedas</del>	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL <del>trasero</del> <del>delantero</del>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES <del>delantero</del> <del>trasero</del>	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			

**LOTE I2-04**  
**PICK UP CHEVROLET – ACP 6176**





6238 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AÑO 2018  
KL 101339  
4x4,  
AUTOMÁTICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>6176</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>PICK UP</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194492</b>		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES <del>ignición</del> <del>maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA DEL RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>	
PITO <input checked="" type="checkbox"/>	LUCES TRASERAS <input checked="" type="checkbox"/>	MÚLTIPLES <del>entrada</del> - escape <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/>	
ALFOMBRAS <del>delantera</del> <del>trasera</del>	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESOR DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES DE SEÑALES <input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE LA PLACA <input checked="" type="checkbox"/>	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>	
ASIENTOS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	ESPEJOS <del>interno</del> <del>laterales</del>	BATERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/>	
CINTURONES DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/>	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE <input checked="" type="checkbox"/>	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/>	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LIMPIAPARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	BOMBA DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera <input checked="" type="checkbox"/> Trasera	
TIMÓN <b>RIVES</b>	PARABRISAS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	TRANSMISIÓN <del>automático</del> - manual <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANAS <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE <del>tuercas</del> <del>ruedas</del>	VENTANAS <del>traseras</del>	DIFERENCIAL <del>trasero</del> <del>delantero</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO <input checked="" type="checkbox"/>	PARACHOQUES <del>delantero</del> <del>trasero</del>	RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/>			
OTROS				
CONDICIÓN DE				
Exterior	BUENA	REGULAR	MALA	
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Mayo/5/2024</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

① CONTROL DE VENTANA DAÑADO Y REGULADOR DE VENTANA IZQUIERDA DAÑADO

LOTE I2-05  
PICK UP FORD – ACP 2197





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AGO 2019  
KL 89257  
4x4  
AUTOMÁTICO

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes	<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
--	---	---	--------

No. del vehículo de ACP <b>2197</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>PICK UP</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194485</b>
--	---	--

LISTA DE VERIFICACIÓN  
Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>ignición</del> <del>maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS ✓	MOTOR ✓	TAPA DEL RADIADOR ✓
PITO ✓	LUCES TRASERAS ✓	MÚLTIPLES <del>entrada</del> <del>escape</del>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ✓
ALFOMBRAS <del>delantera</del> <del>trasera</del>	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE ✓	COMPRESOR DE AIRE ✓
LUCES DE SEÑALES ✓	LUZ DE LA PLACA ✓	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	ESPEJOS <del>interno</del> <del>laterales</del>	BATERÍA ✓	LLANTA DE REPUESTO ✓
CINTURONES DE SEGURIDAD ✓	ACCESORIOS - winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE ✓	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES ✓
TABLERO DE INSTRUMENTOS ✓	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR - ALTERNADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS ✓	LIMPIAPARABRISAS ✓	BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>RINES</b>	PARABRISAS <del>delanteros</del> <del>traseros</del>	TRANSMISIÓN <del>automático</del> <del>manual</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS ✓	VENTANAS <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>tuerca</del> <del>ruedas</del>	VENTANAS <del>traseras</del>	DIFERENCIAL <del>trasero</del> <del>delantero</del>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO ✓	PARACHOQUES <del>delantero</del> <del>trasero</del>	RADIADOR ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS ✓	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		✓	
Interior		✓	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SALVA INGLISA</i>	Fecha: <i>MAYO/5/2024</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① DEFENSA DELANTERA CHOCADA
- ② TANQUE DE GASOLINA DEFECTUOSO
- ③ PITO NO FUNCIONA

**LOTE I2-06**  
**CAMIONETA KIA – ACP 2600**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2600</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>MINI VAN 8 PASAJ</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194305</b>		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES → entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>	
ASIENTOS → delanteros → traseros	ESPEJOS → interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN <b>RINGS</b>	PARABRISAS → delanteros – traseros	TRANSMISIÓN → automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL → trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES → delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO → funciona – no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior		<b>//</b>		
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAUL J. JIMENEZ</i>	Fecha: <i>FEB/24/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① FUGA DE COOLANT \ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- ② LUCES INTERMITENTES NO FUNCIONAN

**LOTE I2-07**  
**CAMIONETA CHEVROLET – ACP 2508**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2508</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>CAMIONETA</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194301</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - <del>ignición</del> - <del>maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - <del>entrada</del> - <del>escape</del>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - <del>delantera</del> - <del>trasera</del>	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS - <del>delanteros</del> - <del>traseros</del>	ESPEJOS - <del>interno</del> - <del>laterales</del>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>RIMOS</b>	PARABRISAS - <del>delanteros</del> - <del>traseros</del>	TRANSMISIÓN - <del>automático</del> - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - <del>tuerca</del> - <del>ruedas</del>	VENTANAS - <del>traseras</del>	DIFERENCIAL - <del>trasero</del> - <del>delantero</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARAQUOTES - <del>delantero</del> - <del>trasero</del>	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - <del>funciona</del> - <del>no funciona</del>		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6238 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>Antonio Da Silva</i>	Fecha: <i>FEB/24/26</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Antonio Da Silva</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① PARABRISAS RAJADO O MAL ESTADO
- ② Problemas al arrancar

**LOTE I2-08**  
**CAMIONETA KIA – ACP 6095**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>6095</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>COMIONETA</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194308</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
<del>LLAVES – ignición – maletero</del>	<del>LÁMPARAS DELANTERAS</del>	<del>MOTOR</del>	<del>TAPA DEL RADIADOR</del>
<del>PITO</del>	<del>LUCES TRASERAS</del>	<del>MÚLTIPLES – entrada – escape</del>	<del>TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</del>
<del>ALFOMBRAS – delantera – trasera</del>	<del>REFLECTOR</del> <b>NA</b>	<del>FILTRO DE AIRE</del>	<del>COMPRESOR DE AIRE</del>
<del>LUCES DE SEÑALES</del>	<del>LUZ DE LA PLACA</del>	<del>TOMA DE POTENCIA (PTO)</del> <b>NA</b>	<del>ELEVADOR HIDRÁULICO</del> <b>NA</b>
<del>ASIENTOS – delanteros – traseros</del>	<del>ESPEJOS – interno – laterales</del>	<del>BATERÍA</del>	<del>LLANTA DE REPUESTO</del>
<del>CINTURONES DE SEGURIDAD</del>	<del>ACCESORIOS – winch</del> <b>NA</b>	<del>MOTOR DE ARRANQUE</del>	<del>MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES</del>
<del>TABLERO DE INSTRUMENTOS</del>	<del>TRAILER HITCH</del> <b>NA</b>	<del>GENERADOR – ALTERNADOR</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
<del>LLANTAS</del>	<del>LIMPIAPARABRISAS</del>	<del>BOMBA DE COMBUSTIBLE</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
<del>TIMÓN</del> <b>NA</b>	<del>PARABRISAS – delanteros – traseros</del>	<del>TRANSMISIÓN – automático – manual</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
<del>COPAS DE LAS LLANTAS</del>	<del>VENTANAS – delanteras</del>	<del>EJE DEL MANDO</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
<del>LLAVE – tuercas – ruedas</del>	<del>VENTANAS – traseras</del>	<del>DIFERENCIAL – trasero – delantero</del>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
<del>GATO</del>	<del>PARACHOQUES – delantero – trasero</del>	<del>RADIADOR</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
<del>LIMPIAPARABRISAS</del>	<del>AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona</del>		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	
Interior		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAH TUDISA</i>	Fecha: <i>FEB/24/20</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

① RUIDO EN SUSPENSIÓN

**LOTE I2-09**  
**VAN CHEVROLET – ACP 2513**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automático  
AÑO 2021  
En 115251

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal  
De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 2513 Tipo (bus, sedan, etc.): VAN Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194302

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>ignición</del> – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCEs TRASERAS	MÚLTIPLES <del>entrada</del> - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS <del>delantera</del> – trasera	REFLECTOR <u>N/A</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCEs DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/A</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/A</u>
ASIENTOS <del>delanteros</del> – traseros	ESPEJOS <del>interno</del> – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <u>N/A</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/A</u>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <u>RUBES</u>	PARABRISAS <del>delanteros</del> – traseros	TRANSMISIÓN <del>automático</del> = manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>ruedas</del> – rúedas	VENTANAS <del>traseras</del>	DIFERENCIAL <del>trasero</del> - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES <del>delantero</del> – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<u>2</u>	
Interior			

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Feb/25/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

① RUIDO EN SUSPENSION

**LOTE I2-10**  
**CAMIONETA DOGDE – ACP 6013**





6228 (INMT)  
v. 05-8-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

TABLETO DAÑADO  
NO SE VE KLM  
AUTOMÁTICO  
APR 2015

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>4013</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>VDN</b>	Entregado para su disposición según informe de Propiedad Excedente No. <b>188590</b>	
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN</b> Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – Ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR – ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>7/10/2025</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① COLISION PARTE DELANTERA
- ② TAPA MOTOR GOLPIADA I MARCO FRONTAL  
LAMPARA LADO DERECHO ROTA I CONDENSADORI GOLPIADO  
DEFENZA DELANTERA GOLPIADA  
GUARDA FANGO DERECHO GOLPIADO
- ③ BATERIA MAL ESTADO
- ④ A/C NO FUNCIONA
- ⑤ POSIBLES DAÑOS OCULTOS.

**LOTE I2-11**  
**PICK UP CHEVROLET – ACP 2385**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

K4 126891  
AUTOMATICO  
AÑO 2020

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal  
De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha: 18-6-25

No. del vehículo de ACP: 2385 Tipo (bus, sedan, etc.): Pick UP Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 188756

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		/	
Interior		/	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



0228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Junio/18/2025</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:  
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RUIDO SUSPENSIÓN
- ② TAPA DE MOTOR GOLPIADA
- ③ GOLPES EN EL VOLÁN LADO DERECHO
- ④ CONTROL DE LA PUERTA NO FUNCIONA
- ⑤ NO TIENE RETROVISOR VIDRIO DELANTERO

**LOTE I2-12**  
**PICK UP FORD – ACP 7125**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal  
De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 7125 Tipo (bus, sedan, etc.): PICK UP Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194312

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR <u>NA</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>NA</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>NA</u>
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <u>NA</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>NA</u>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <u>21 mm</u>	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO, funciona – no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		/	
Interior		/	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6728 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Feb/26/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes <i>[Signature]</i>

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RUIDO EN SUSPENSIÓN
- ② SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS MAL ESTADO NO FUNCIONA.

**LOTE I2-13**  
**PICK UP FORD – ACP 6125**





E228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

83954 KM  
2017

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <i>6125</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>PICK UP</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>194309</i>		
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN</b>		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES <i>ignición - maletero</i>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES <i>entrada - escape</i>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS <i>delantera - trasera</i>	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>	
ASIENTOS <i>delanteros - traseros</i>	ESPEJOS <i>interno - laterales</i>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS <i>winch</i> <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR <i>ALTERNADOR</i>	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN <i>RINER</i>	PARABRISAS <i>delanteros - traseros</i>	TRANSMISIÓN <i>automático - manual</i>	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS <i>delanteras</i>	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE <i>tuercas - ruedas</i>	VENTANAS <i>traseras</i>	DIFERENCIAL <i>trasero - delantero</i>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES <i>delantero - trasero</i>	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <i>funciona - no funciona</i>			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior				
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



6228 (NMT)  
v. 05-9-2002

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SALVADOR</i>	Fecha: <i>FEB/24/26</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① Problema sistema de enfriamiento
- ② Blower de motor defectuoso
- ③ Luz de motor encendida
- ④ Lámparas traseras rotas
- ⑤ Asientos rotos
- ⑥ Problema en el sistema de Gateway. Module (NO COMUNICA)

**LOTE I2-14**  
**PICK UP FORD – ACP 7085**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 7085 Tipo (bus, sedan, etc.): PICK UP Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194311

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - <del>ignición</del> - <del>maletero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - <del>entrada</del> - <del>escape</del>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - <del>delantera</del> - <del>trasera</del>	REFLECTOR <u>N/A</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/A</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/A</u>
ASIENTOS - <del>delanteros</del> - <del>traseros</del>	ESPEJOS - <del>interno</del> - <del>laterales</del>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <u>N/A</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/A</u>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera <u>      </u> Trasera <u>      </u>
TIMÓN <u>Riños</u>	PARABRISAS - <del>delanteros</del> - <del>traseros</del>	TRANSMISIÓN - <del>automático</del> - manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - <del>delanteras</del>	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - <del>tuercas</del> - <del>ruedas</del>	VENTANAS - <del>traseras</del>	DIFERENCIAL - <del>trasero</del> - <del>delantero</del>	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - <del>delantero</del> - <del>trasero</del>	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - <del>funciona</del> - <del>no funciona</del>		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MAIA
Exterior		<u>      </u>	
Interior		<u>      </u>	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>S. J. J. J.</i>	Fecha: <i>FEB/24/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① LUZ DE MOTOR
- ② RUIDO EN SUSPENSION

**LOTE I2-15**  
**CAMIONETA KIA – ACP 2598**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

NO 2022  
AUTO MEXICO  
VIN 299113

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP <b>2598</b>	Tipo (bus, sedan, etc.) <b>MINI VAN 8 PASAJEROS</b>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <b>194304</b>	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PIFO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR <b>N/A</b>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <b>N/A</b>	ELEVADOR HIDRÁULICO <b>N/A</b>
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <b>N/A</b>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <b>N/A</b>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN <b>PINTOS</b>	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6238 (INMT)  
v. 02-P-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SANTILLANA</i>	Fecha: <i>FEB/25/20</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

① FUGA DE COOLANT / SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO

**LOTE I2-16**  
**VAN CHEVROLET – ACP 2484**





0228 (INMT)  
V. 05-9-2002

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

STO 2021  
AUTOMÁTICO  
RN 90148

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal  
De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 2434 Tipo (bus, sedan, etc.): VAN  
Entregado para su disposición según informe de Propiedad Excedente No. 194298

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES <del>→ ignición → mailetero</del>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada - escape -	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS <del>→ delantera → trasera</del>	REFLECTOR <u>N/A</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/A</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/A</u>
ASIENTOS <del>→ delanteros → traseros</del>	ESPEJOS <del>→ interno → laterales</del>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch <u>N/A</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/A</u>	GENERADOR – ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera <u>Trasera</u>
TIMÓN <u>21MB5</u>	PARABRISAS <del>→ delanteros → traseros</del>	TRANSMISIÓN <del>→ automático → manual</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS <del>→ delanteras</del>	EJE DEL MANDO	<input type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <del>→ tuercas → ruedas</del>	VENTANAS <del>→ traseras</del>	DIFERENCIAL <del>→ trasero → delantero</del>	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES <del>→ delantero → trasero</del>	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <del>→ funciona → no funciona</del>		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<u>✓</u>	
Interior		<u>✓</u>	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



0228 (NMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>ANA D. GIL</i>	Fecha: <i>FEB/25/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① BATERIA MAL ESTADO
- ② LUZ DE MOTOR
- ③ RUIDO EN SUSPENSIÓN

**LOTE I2-17**  
**PICK UP CHEVROLET – ACP 6069**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

102095 KM  
2017

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes	<input checked="" type="checkbox"/> Corozal <input type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
--	---	---	--------

No. del vehículo de ACP 00029	Tipo (bus, sedan, etc.) Pick up	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194487
----------------------------------	------------------------------------	---

LISTA DE VERIFICACIÓN  
Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES



6228 (NMT)  
v. 09-9-2002

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>Antonio Da Silva</i>	Fecha: <i>7/20/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Antonio Da Silva</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RUIDO EN SUSPENSIÓN DELANTERA
- ② TRANSMISIÓN DEMORA AL HACER LOS CAMBIOS
- ③ AMORTIGUADORES TRASEROS

**LOTE I2-18**  
**PICK UP CHEVROLET – ACP 6085**





G238 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

2017  
84096 KM

PARA:  Disposición de Bienes Excedentes  Corozal  Cristóbal De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT) Fecha:

No. del vehículo de ACP: 6085 Tipo (bus, sedan, etc.): Pick UP Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No.: 194307

LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente:  
Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo

<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR <u>N/A</u>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <u>N/A</u>	ELEVADOR HIDRÁULICO <u>N/A</u>
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <u>N/A</u>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <u>N/A</u>	GENERADOR - ALTERNADOR	<input type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN <u>RINES</u>	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	<input type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<u>✓</u>	
Interior		<u>✓</u>	

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES

**LOTE I2-19**  
**PICK UP CHEVROLET – ACP 2382**





8228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 256900 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 03/09/26
No. del vehículo de ACP 2382	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP COMPACTO 4X4	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192415	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS Defectuosas	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO Defectuoso	LUCES TRASERAS Defectuosas	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Defectuosa
ALFOMBRAS – delantera – trasera Rotas / Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE Roto	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCES DE SEÑALES Defectuosa	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos / Sucios	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLEROS DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS Desgastados	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual Defectuosa	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS Incompleta	VENTANAS – delanteras Defectuosas	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas Completa	VENTANAS – traseras Defectuosas	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero Golpe / dañado	RADIADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS Defectuoso	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso		
OTROS Washer no funciona, frenos delanteros defectuosos, ejes delanteros defectuosos, Asientos delantero conductor roto, vagon rajado y con oxido, aire acondicionado no funciona, mecanismos de ventanas defectuosos, batería defectuosa, caja de fusibles defectuosas, motor no arranca, transmisión golpe, molduras y alfombras internas sucias/ rotas.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		OK	
Interior		OK	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Vehículo con problemas electricos, defensas delanteras / traseras con golpes, marcas, oxidos.			



6228 (IMMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FMLE</i>	Fecha: 03/10/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>EBMG</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-20**  
**PICK UP FORD – ACP 7302**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 74042 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 03/04/26
No. del vehículo de ACP 7302	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP GRANDE UTIL 4X2	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192418	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
1 LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
2 PITO OK	LUCES TRASERAS Defectuosas	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE No tiene
3 ALFOMBRAS – delantera – trasera Rotas	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE Defectuoso
4 LUCES DE SEÑALES Defectuosas	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
5 ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales Rotos	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK
6 CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
7 TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
8 LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
9 TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
10 COPAS DE LAS LLANTAS Completas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
11 LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
12 GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
13 LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso		
OTROS			
Espejo lateral izquierdo roto, aire acondicionado no funciona, alfombras rotas y sucias, mecanismo de eleva ventana, TPM defectuoso, rotos o defectuosos, sujetadores laterales rotos, Toma de combustible dañados / defectuoso / falta, tapa de combustible (falta), cajones con oxidos/ corroidos, ruido de suspension.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Códigos de DTC presentes maquina y transmision operativa.			



6226 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 03/04/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

**Distribución:**

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-21**  
**VAN CHEVROLET – ACP 2517**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 116931 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 02/13/20
---	---	-----------------

No. del vehículo de ACP 2517	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN-12 PASAJEROS	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192420
---------------------------------	---	---

LISTA DE VERIFICACIÓN	Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo
-----------------------	---

<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR Defectuoso	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO Defectuoso	LUCES TRASERAS Defectuosa	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuoso	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros Defectuoso	ESPEJOS – interno – laterales Roto	BATERÍA Defectuoso	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD Defectuoso / Sucio	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE Defectuoso	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR Defectuoso	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK Auto	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS Completas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas No tiene	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO No tiene	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR Defectuoso	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso		

OTROS Lámpara trasera izquierda y espejo retrovisor izquierdo rotos, puerta izquierda con rayones y golpes, defensas (golpes) molduras internas y botones de control A/C rotos o faltan, quita sol izquierdo no tiene, asientos del conductor / pasajero rotos y defectuosos, batería descargada, motor defectuoso (algunas partes desmontadas), transmisión buena, algunos golpes de carrocería. Circuito eléctrico de blower A/C resistencia defectuosa.

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Transmisión operativa, motor con ruido interno defectuoso.



6238 (RMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>F. M. L.</i>	Fecha: 02/13/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>H. B. M.</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

**Distribución:**

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-22**  
**VAN CHEVROLET – ACP 6766**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

## Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 59553 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 02/13/26	
No. del vehículo de ACP 6766		Tipo (bus, sedan, etc.) SEDAN COMPACTO		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192413	
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo					
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito		<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito		<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	
<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan					
LLAVES – ignición – maletero OK		LÁMPARAS DELANTERAS OK		MOTOR OK	
PITO OK		LUCES TRASERAS OK		MÚLTIPLES – entrada - escape OK	
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK		REFLECTOR N/A		FILTRO DE AIRE OK	
LUCES DE SEÑALES OK		LUZ DE LA PLACA Defectuosa		TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros OK		ESPEJOS – interno – laterales OK		BATERÍA OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD OK		ACCESORIOS – winch N/A		MOTOR DE ARRANQUE OK	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK		TRAILER HITCH N/A		GENERADOR – ALTERNADOR OK	
LLANTAS OK		LIMPIAPARABRISAS OK		BUMBA DE LUBRIFICABLE OK	
TIMÓN OK		PARABRISAS – delanteros – traseros OK		TRANSMISIÓN – automático – manual OK Auto	
COPAS DE LAS LLANTAS N/A		VENTANAS – delanteras OK		EJE DEL MANDO N/A	
LLAVE – tuercas – ruedas OK		VENTANAS – traseras OK		DIFERENCIAL – trasero - delantero N/A	
GATO No Tiene		PARACHOQUES – delantero – trasero OK		RADIADOR OK	
LIMPIAPARABRISAS OK		AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona OK			

OTROS Módulo de puerta o llave defectuoso / falta (abre manual), códigos de pérdida de comunicación entre módulos, otros DTC, varilla de medir aceite falta, display central de radio y A/C defectuoso, TPM monitor de presión de llantas defectuoso,

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		

EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Algunos golpes de carrocería lateral izquierda trasero, guarda fango derecho, marcas y puntos de óxido, algunas molduras internas sueltas / rotas, ruido de suspensión, washer no funciona. Máquina y transmisión operativa.



4228 (01/07)  
v. 02-4-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FAHE</i>	Fecha: 02/13/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Beng</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

**Distribución:**

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-23**  
**HATCHBACK CHEVROLET – ACP 2315**





6228 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 19117 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 05/11/26
No. del vehículo de ACP 2315	Tipo (bus, sedan, etc.) UTILITARIO GASOLINA	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196885	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCE DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA OK	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos / Sucios	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS Desgastadas	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS OK	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona OK		

OTROS Manigueta de puerta rota trasera y delantera izquierda, parachoque delantero falta un tapon de servicio de grua, defensa trasera con algunos golpes y rayas.

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Máquina, transmisión y sistema de arranque operativos.			



4228 (INMT)  
V. 05-01-2012

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 05/11/20
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

**Distribución:**

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-24**  
**CAMIONETA CHEVROLET – ACP 2511**





0328 (INMT)  
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 251320 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 05/11/20
No. del vehículo de ACP 2511	Tipo (bus, sedan, etc.) CAMIONETA	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196882		
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES - ignición - maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK	
PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES - entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A	
ALFOMBRAS - delantera - trasera Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK	
LUCE DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA OK	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS - delanteros - traseros OK	ESPEJOS - interno - laterales OK	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN OK	PARABRISAS - delanteros - traseros OK	TRANSMISIÓN - automático - manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS OK	VENTANAS - delanteras OK	EJE DEL MANDO N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVES - tuercas - ruedas OK	VENTANAS - traseras OK	DIFERENCIAL - trasero - delantero N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO OK	PARACHOQUES - delantero - trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona OK			
OTROS				
Algunos golpes de carrocería y pequeñas marca, codigos presente en eltablero del sistema ADAS batería defectuosa .				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior	OK			
Interior	OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES      Maquina y transmision operativas				



0220 (INMT)  
v. 05-5-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>F. H. M.</i>	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-25**  
**PICK UP FORD – ACP 6093**





6328 (INMT)  
v. 05-0-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 128416 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes		<input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 05/11/26
No. del vehículo de ACP 6093	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP 4X2 DCAB	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196886		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
<input type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> No funciona – fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK	
PITO OK	LUCES TRASERAS Rotas	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A	
ALFOMBRAS – delantera – trasera Rotas / Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK	
LUCES DE SEÑALIZAS Defectuosas	LUCES DE LA PLACA OK	LUMEN DE POTENCIA (PTU) N/A	ELEVADOR MINIMUNILU N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD Rotos	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el TABLERO DE INSTRUMENTOS	
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS OK	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas Incompletas	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad	
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero Golpes/ Rayas	RADIADOR Roto	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona OK			
OTROS Puerta del vagón defectuosa, cinturones traseros rotos, asientos traseros / delanteros defectuosos y rotos, lampara derecha defectuos washer, no funciona, codigos de ABS / TPMS presentes, convertor bolsa de aire roto. guardafango izquierdo, defensa delantera/ trasera con algunas rayas y golpes, vagón / puerta de vagón / moldura roto deteriorada.				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior	OK			
Interior	OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Máquina y transmisión operativa, radiador roto. (perdida de refrigerante), puerta delantera derecha defectuosa (pines de puerta / tope), alfombras sucias y rotas				



6228 (INMT)  
4-09-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se daban enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: 	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres 	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:  
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes  
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

**LOTE I2-26**  
**PICK UP FORD – ACP 9919**





Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 79036 kms

PARA: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de Bienes Excedentes <input type="checkbox"/> Corozal <input checked="" type="checkbox"/> Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 05/11/26
No. del vehículo de ACP 9919	Tipo (bus, sedan, etc.) PICKUP GRANDE 4X2	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196876	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
<input checked="" type="checkbox"/> En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	<input type="checkbox"/> No funciona - fue remolcado hasta el depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos funcionan	<input type="checkbox"/> Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS Defectuosa	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES - entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS - delantera - trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE Defectuoso
LLUCES DE SEÑALES Defectuosa	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros OK	ESPEJOS - interno - laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHICULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	<input checked="" type="checkbox"/> Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS - delanteros - traseros OK	TRANSMISIÓN - automático - manual OK	<input checked="" type="checkbox"/> Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS Completas	VENTANAS - delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	<input checked="" type="checkbox"/> Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas No Tiene	VENTANAS - traseras OK	DIFERENCIAL - trasero - delantero OK	<input type="checkbox"/> Marcas de la entidad
GATO No Tiene	PARACHOQUES - delantero - trasero OK	RADIADOR OK	<input type="checkbox"/> Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona Defectuoso		
OTROS Código de maquina presente (service soon light on), código de TPM presente, fallo de maquina, moldura de vagón faltante con algunos golpes y rayas, en la carrocería tiene golpes y rayas, molduras internas sueltas / quebradas. Salto de chispa presente, aire acondicionado con blower defectuoso. Tiene problema eléctrico de arranque (intermitente).			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES	Maquina, transmisión operativos.		



6219 (INMT)  
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá  
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

### Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FUNKE</i>	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)