



CANAL DE PANAMÁ

División de Desarrollo Corporativo Equipo de Bienes Excedentes

**Pliego de Venta Pública
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos
No.: 26-37-AGO-K2**

VEHÍCULOS

SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	PLIEGO DE VENTA	PÁGINA 1 DE 66 PÁGINAS
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i> AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá	2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 26-37-AGO-K2	3. FECHA: 13 de agosto de 2026
	4. FECHA DE INSPECCIÓN: 17 y 18 de agosto de 2026. Atlántico: 8:30 a.m. a 11:00 a.m. Pacífico: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.	
	5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 20 de agosto de 2026 las 10:30 a.m.	

6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **VEHÍCULOS – SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO.**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> Franklin Rodríguez	8. TELÉFONO NO.: 276-3062/276-2913	9. CORREO ELECTRÓNICO ACP-Ventas@pancanal.com
---	---------------------------------------	---

10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden “como están y donde están”.
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. _1 y 2__.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a los contratos.
- La validez de las propuestas será de _45_ días.
- Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

12. LISTADO DE PRECIOS

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPONENTE <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. Empleado/funcionario de la ACP (si o no):	13G. FIRMA DEL PROPONENTE:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:		14B. MONTO:	
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:	14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>	14E. FECHA:	

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 26-37-AGO-K2

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
K2-01	1	CHEVROLET, VAN DE 15 PASAJEROS, MODELO EXPRESS, AÑO 2017, SERIE 1GAZG9FG2H1188899, MOTOR VORTEC 6.0L V8 GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES. ACP 9946 /CP1997 / ACTIVO 117846 /DTBD 186441	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-01	N/A	B/3,000.00		N/A
K2-02	1	CHEVROLET, PICKUP, MODELO COLORADO, COMPACTO DOB CABINA 4X4, SERIE MMM148FK3HH634028, MOTOR TURBO DIESEL 4 CIL 2800CC HP 200, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, FRENOS DISCOS, AÑO 2017, 61,544 KM. ACP 6073 /CP1947 / ACTIVO 117493 /DTBD 196984	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-11	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-03	1	CHEVROLET, PICK UP, MODELO COLORADO, COMPACTO DOB CABINA, 4X4, SERIE MMM148FK1HH634724, MOTOR TURBO DIESEL 4 CIL 2800CC HP 200, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES FRENOS DISCOS DELANTEROS BANDAS TRASERAS, AÑO 2017. 92,503 KM. ACP 6082 /CP1985 / ACTIVO 117855 / DTBD 196985	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-12	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-04	1	CHEVROLET, VAN DE 12 PASAJEROS, MODELO EXPRESS, SERIE 1GAZG9F74M1182192, AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFIIRON (L96), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL HMD 6L-90, PESO 4,355 KG, TRACCIÓN 4X2, FRENOS DISCO, 108,427 KM. ACP 2514 /CP2514 / ACTIVO 191151 / DTBD 96983	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-13	N/A	B/2,000.00		N/A
K2-05	1	CHEVROLET N300, PICK UP, UTILIARIO, AÑO 2020, TRASMIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, 4 CILINDROS, VIN LZWCAAGA9ME300298, 31,779 KM. ACP 2429 /CP 2429 / ACTIVO 168713 / DTBD 196982	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-14	N/A	B/500.00		N/A
K2-06	1	ISUZU, PICK UP, MODELO DMAX, SERIE MPATFS85JJT000327, COMPACTO DOB CABINA, 4X4, MOTOR DIESEL 3.0 LT INTERCOOLER 16 VALV 100 HP, TRANSMISIÓN AUTO 5 VELOCIDADES, AÑO 2018, GVWR: 5,950 KG, 84,895 KM. ACP 6177 /CP 2124 / ACTIVO 128237 / DTBD 196992	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-15	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-07	1	KIA, CAMIONETA, MODELO SPORTAGE, SERIE KNAPM81ADJ7390350, AWD 6AT, 4X4, MOTOR GASOLINA 2.0 L 16, VÁLVULAS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 DE VELOCIDADES, AÑO 2018, PESO 4,673 LBS. 98, 009 KM. ACP 6138 /CP 2086 / ACTIVO 128379	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-16	N/A	B/5,000.00		N/A
K2-08	1	FORD, MODELO F-250, PICK UP, SERIE 1FT7X2A60GEC37092, 4X2, AÑO 2016, MOTOR GASOLINA 6.2L EFI V8 8 CIL., TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VEL, GVWR 10,000 LBS, 115,093 KM. 3DA VENTA ACP 7210 /CP1757 / ACTIVO 112374 /DTBD 194494	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, A-27	N/A	B/1,200.00		N/A
K2-09	1	FORD, PICK UP, MODELO F-250XL, SERIE 1FT7W2A6XGEB20980, AÑO 2016, GRANDE, DOBLE CABINA, 4X2, MOTOR GASOLINA 6.2L V8, 8 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. 39,860 KM. ACP 9924 /CP 1750 / ACTIVO 120056 / DTBD 194496	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-40	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-10	1	FORD, SEDAN, MODELO FUSION, SERIE 3FA680H71HR169498, AÑO 2016, 4 PUERTAS, MOTOR 2.5 L GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 DE VELOCIDADES, 54,007 KM. ACP 6769 /CP 1911 / ACTIVO 115515 / DTBD 194493	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-41	N/A	B/3,500.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 26-37-AGO-K2

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MÍNIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA
K2-11	1	FORD, PICK UP, MODELO F-250, SERIE 1FT7W2A68HED63298, GRANDE, DOBLE CABINA, 4X2, MOTOR GASOLINA 6.2 LITROS LINEAL, 16 VÁLVULAS V8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, AÑO 2017, 93,645 KM. ACP 6120 / CP 2021 / ACTIVO 124188 / DTBD 196989	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-45	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-12	1	FORD, PICK UP, MODELO F-250 CREW CAB, SERIE 1FT7W2B60HED63312, GRANDE DOBLE CABINA, 4X4, MOTOR 6.2 LITROS, LINEAL 16 VÁLVULAS V8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, AÑO 2017, 105,065 KM. ACP 6114 / CP2013 / ACTIVO 118059 / DTBD 196987	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-46	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-13	1	FORD, PICK UP, MODELO F-250, SERIE 1FT7W2A6XHED63299, GRANDE DOBLE CABINA, 4X2, MOTOR GAS 6.2 LITROS LINEAL 16 VÁLVULAS V8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, AÑO 2017, 97,136 KM. ACP 6121 / CP 2022 / ACTIVO 124202 / DTBD 196990	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-47	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-14	1	PICK UP, FORD, MODELO F-250 CREW CAB, SERIE 1FT7W2B67HED63307, MOTOR 6.2 LITROS LINEAL, 16 VÁLVULAS V8 GRANDE DOBLE CABINA, 4X4, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, AÑO 2017, 99,862 KM. ACP 6111 / CP 2010 / ACTIVO 118056 / DTBD 196986	Corozal Oeste, Edificio 745, Corral de Autos, B-48	N/A	B/3,500.00		N/A
K2-15	1	FORD, MODELO FUSION, SEDAN, SERIE 3FA6P0H78GR230649, AÑO 2016, GASOLINA 2.5 LITROS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES 4X2, 59,553 KM. 2DA VENTA ACP 6766 / CP 1650 / ACTIVO 109979 / DTBD 192413	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/2,350.00		N/A
K2-16	1	CHEVROLET, VAN DE 12 PASAJEROS, MODELO EXPRESS, SERIE 1GAZG9F75M1182637CP2516, AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFI IRON (L96), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, 4X2, FRENOS DISCO/ ABS, PESO 4,355 KG, 150,745 KM. 2DA VENTA ACP 2516 / CP 2516 / ACTIVO 191153 /DTBD 196875	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/1,200.00		N/A
K2-17	1	CHEVROLET, VAN DE 12 PASAJEROS, MODELO EXPRESS, SERIE 1GAZG9FG7L1205429CP2380, AÑO 2020, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFI IRON (L96), 4X2, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, PESO 4,355 KG, 223,963 KM. 2DA VENTA ACP 2380 /CP 2380 / ACTIVO 168440 /DTBD 196876	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/1,200.00		N/A
K2-18	1	CHEVROLET, VAN 12-15 PASAJEROS, MODELO EXPRESS, SERIE 1GAZG9FG0K1210423, AÑO 2019, 4X2, MOTOR GASOLINA 6,000CC 8 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES, GVWR 4,355 KG, 183,630 KM. 2DA VENTA ACP 2327 /CP 2327 / ACTIVO 133294 /DTBD 196878	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/1,200.00		N/A
K2-19	1	CHEVROLET, MODELO EXPRESS, VAN, SERIE 1GAZG9F76M1182694; AÑO 2021, MOTOR GASOLINA 6 L 8 CIL EN V SFI IRON (L96); TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HMD 6L-90; PESO 4,355 KG, TRACCIÓN 4X2, 116931 KM. 3DA VENTA ACP 2517 / CP 2517 / ACTIVO 191154 / DTBD 192420	Monte Esperanza, Edificio 5099, Zona D, Área abierta	N/A	B/1,850.00		N/A

SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

II - 1. Términos y condiciones de entrega.

- Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
- Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. ____ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C) ☐ Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a su venta.
- Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados al contrato. Si el contratista incumple con los términos y condiciones estipulados en el adjunto No.1, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará las fianzas correspondientes.

II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes. Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

II - 3. Condición del bien y lugar de entrega. Los bienes se venden “como están y donde están”.

II - 4. Clase de contrato. Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo. Cuando se trate de recolección, refiérase al adjunto No.1 para los requisitos especiales asociados a ajustes de precio.

TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

III – 1. Pagos a la Autoridad. Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad. Serán obligaciones de la Autoridad:

- Obtener el mejor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
- Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
- Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
- Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
- Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
- No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

III – 3. Derechos y obligaciones del contratista. El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

- Recibir oportunamente el objeto del contrato.
- Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
- El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

III – 4. Impuestos y derechos de introducción. El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad. No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

III – 6. Responsabilidad. La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.

- 1.El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
- 2.El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
- 3.La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
- 4.Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
- 5.De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímil o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
- 7.La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IV – 1. Instrucciones a los proponentes.

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.
9. **Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).**

ANEXO LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE A PRECIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 26-37-AGO-K2

I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **licitación pública**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **19 de agosto de 2026 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- ☐ electrónicamente al correo electrónico: ACP-VENTAS@pancanal.com
☒ físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: _____.

Los empleados y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá no podrán celebrar contrato alguno o emprender negociaciones con la Autoridad. (Referencia: Reglamento de Contrataciones, Artículo 17).

Nota aclaratoria: En el método de licitación pública, el proponente será registrado para participar en el o los lotes indicados en esta inscripción.

II. Licitación pública sobre la base del precio más alto

A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por la ACP para verificar las propuestas que éste entregue. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos en el registro de inscripción. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

La licitación pública sobre la base del precio más alto tiene las siguientes características:

1. Apertura de los sobres en acto público.
2. No admite la aclaración, negociación o discusión de propuestas.
3. Adjudicación del contrato al proponente calificado, que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego de cargos.
4. Las propuestas presentadas no podrán ser retiradas, salvo que se efectúen enmiendas al pliego de venta.

B. Celebración del acto público

La celebración del acto público tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Acto público:** El acto de licitación pública se celebrará en la fecha, hora y lugar establecidos en el pliego de venta.
2. **Apertura de propuestas:** Llegada la hora de que trata el numeral anterior no se recibirán más propuestas y el oficial de contrataciones procederá a abrirlas, una a la vez y se dará su lectura en voz alta.
3. **Cuadro Resumen:** Terminada la lectura de las propuestas, quien presida el acto levantará un cuadro resumen, que deberá ser firmado por todos los participantes, y dejará constancia de todas las propuestas en el orden en que hayan sido leídas, con expresión del precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algún proponente se negare a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejará constancia de ello en el cuadro resumen.
4. **Conclusión del acto público:** Concluido el acto público se unirán al expediente las propuestas presentadas.
5. La venta se declarará desierta en los casos en que no se presente ningún proponente o cuando las propuestas estén por debajo del precio mínimo.
6. **Reglas para propuestas idénticas:** Cuando se presenten propuestas idénticas se seleccionará el proponente en el siguiente orden de preferencia:
 - a. Al que se le haya adjudicado un lote o lotes que totalicen mayor valor.
 - b. En el supuesto de no poder aplicarse la alternativa antes indicada, se procederá al azar tirando una moneda en presencia de testigos y se dejará constancia en el cuadro resumen con la presencia de dos testigos.
7. **Adjudicación del contrato:**
 8. El oficial de contrataciones no considerará para la adjudicación del contrato las propuestas condicionadas.
 9. Cumplidas las formalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones, y previa resolución motivada del oficial de contrataciones o Acta cuadro resumen, según corresponda, se adjudicará el contrato al proponente calificado que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego.

ADJUNTO NO. 1
PERSONA NATURAL

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi propio nombre y representación con cédula

No. _____, hago constar que se he girado el cheque No. _____ fechado

_____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que

sea presentado y utilizado como garantía por el señor _____, con cédula No.

_____ dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____ para la

adquisición de _____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi calidad de _____ de la empresa
_____, con RUC _____, hago constar que se ha girado el cheque
No. _____, fechado _____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y
debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el señor
_____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación No.
_____ de fecha _____ para la adquisición de
_____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ADJUNTO NO. 3
LOTE K2-01
VAN CHEVROLET – ACP 9946





6028 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha:
No. del vehículo de ACP 9946	Tipo (bus, sedán, etc.) PICK UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 130441	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES ignición mailetero	LÁMPARAS DELANTERAS ☒	MOTOR ☒	TAPA DEL RADIADOR ☒
PITO ☒	LUCE TRASERAS ☒	MÚLTIPLES entrada escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ☒
ALFOMBRAS delantera trasera	REFLECTOR NA	FILTRO DE AIRE ☒	COMPRESOR DE AIRE ☒
LUCE DE SEÑALES ☒	LUZ DE LA PLACA ☒	TOMA DE POTENCIA (PTO) NA	ELEVADOR HIDRÁULICO NA
ASIENTOS delanteros traseros	ESPEJOS interno laterales	BATERÍA ☒	LLANTA DE REPUESTO ☒
CINTURONES DE SEGURIDAD ☒	ACCESORIOS - winch NA	MOTOR DE ARRANQUE ☒	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH NA	GENERADOR - ALTERNADOR ☒	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS ☒	LIMPIAPARABRISAS ☒	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☐ Placas: Delantera ☐ Trasera
TIMÓN NA	PARABRISAS delanteros traseros	TRANSMISIÓN automático ☒ manual	☐ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS ☒	VENTANAS delanteras	EJE DEL MANDO ☒	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE tuerca ruedas	VENTANAS traseras	DIFERENCIAL trasero ☒ delantero	☐ Marcas de la entidad
GATO ☒	PARACHOQUES delantero trasero	RADIADOR ☒	☐ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS ☒	AIRE ACONDICIONADO ☒		
funciona - no funciona			
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		☒	
Interior		☒	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (FMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Feb/26/2025</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① A/C NO ENFRÍA
- ② LUZ DE BOLSA DE AIRE PRENDIDA
- ③ ASIENTOS CONDUCTOR Y PASAJERO ROTO Y NO RECLINAN
- ④ LUCES DELANTERAS NO FUNCIONAN
- ⑤ FUGA DE AGUA WIPER
- ⑥ CAJA DE FUSIBLES DEFECTUOSA
- ⑦ LUZ DE MOTOR
- ⑧ CATALIZADORES MAL ESTADO
- ⑨ FALTA RETROVISOR IZQ

LOTE K2-02
PICK UP CHEVROLET COLORADO - ACP 6073





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMÁTICO
APR 2017
KLM 61544

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: <i>3-8-26</i>
No. del vehículo de ACP <i>6073</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>PICK UP</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>196984</i>		
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES ignición maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES entrada escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS delantera trasera	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>	
ASIENTOS delanteros traseros	ESPEJOS interno laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN <i>RINGS</i>	PARABRISAS delanteros traseros	TRANSMISIÓN automático manual	☒ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE tuerca fuerdas	VENTANAS traseras	DIFERENCIAL trasero	☒ Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES delantero trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE				
Exterior	BUENA	REGULAR	MALA	
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Inspeccionado por: <u>[Firma]</u> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <u>ANTONIO DA SILVA</u>	Fecha: <u>3-8-24</u> Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
---	---

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RUIDO EN POLEA DEL ALTERNADOR
- ② AMORTIGUADORES Y BASES DE AMORTIGUADORES MAL ESTADO
- ③ BOTA DEL EJE FLECHA ROTA LADO IZQUIERDO
- ④ VENTANA DEL CONDUCTOR NO FUNCIONA
- ⑤ CABLE DE TAPA DE GASOLINA ROTO
- ⑥ DEFENSA SUELTA DELANTERA
- ⑦ FALTA CORREA PRINCIPAL

LOTE K2-03
PICK UP CHEVROLET – ACP 6082





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automática

2017

201 98503

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 3-8-20
No. del vehículo de ACP 6082	Tipo (bus, sedan, etc.) PICK UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 190985	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Trasera
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☒ Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAH Inglist</i>	Fecha: <i>Sept 13/24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① ALTERNADOR MAL ESTADO
- ② AMORTIGUADORES MAL ESTADO
- ③ BUALDAPANGO GOLPIADO IZQUIERDO
- ④ VENTANAS DELANTERAS NO FUNCIONAN
- ⑤ CUBETA DE ACEITE GOLPIADA
- ⑥ BATERIA MAL ESTADO
- ⑦ ARRANCA Y SE APAGA

LOTE K2-04
VAN CHEVROLET – ACP 2514





8178 (INMT)
V. 05-9-2002

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMÁTICO

AÑO 2021

KM 108427

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 3-8-20
No. del vehículo de ACP 2514	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196983		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES ignición maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES entrada escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS delantera trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO	
ASIENTOS delanteros traseros	ESPEJOS internos laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR – ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera ☐ Trasera	
TIMÓN	PARABRISAS delanteros traseros	TRANSMISIÓN automático manual	☒ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE tuerca ruedas	VENTANAS traseras	DIFERENCIAL trasero delantero	☒ Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES delantero trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona no funciona			

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (NMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SAH INGLIS</i>	Fecha: <i>3-8-24</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① LUZ DE CHECK ENCENDIDA
- ② LUZ DE LLANTA ENCENDIDA
- ③ LUZ DE STABILITRAK ENCENDIDA
- ④ AC DEFECTUOSO (BLOWER TRASERO)
- ⑤ CONTROL DEL AC DEFECTUOSO

LOTE K2-05
PICK UP UTILITARIO CHEVROLET – ACP 2429





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

MANUAL
AÑO 2020
Km 31779

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 3-8-26
No. del vehículo de ACP 2429	Tipo (bus, sedan, etc.) PICK UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196982	
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
LISTA DE VERIFICACIÓN	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
LLAVES - ignición - maletero	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
PITO	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) NA	ELEVADOR HIDRÁULICO NA
LUCES DE SEÑALES	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
ASIENTOS - delanteros - traseros	ACCESORIOS - winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
CINTURONES DE SEGURIDAD	TRAILER HITCH	GENERADOR - ALTERNADOR	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
TABLERO DE INSTRUMENTOS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera
LLANTAS	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	Trasera
TIMÓN	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - tuercas	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☒ Marcas de la entidad
GATO	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS			
OTROS			

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6328 (NMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>EDITH INGLISH</i>	Fecha: <i>3-8-20</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>DAVID DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① INTERIORES EN MAL ESTADO
- ② ASIENTOS ROTOS
- ③ GUARDAFANGOS GOLPEADOS
- ④ FRENO DE MANO NO FUNCIONA

LOTE K2-06
PICK UP ISUZU – ACP 6177





6228 (INMT)
v. 05-8-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automático
2018
KM 84895

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: <i>3-8-26</i>
No. del vehículo de ACP <i>6177</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>PICK UP</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>196992</i>	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES - <i>ignición - maletero</i>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR <i>✓</i>	TAPA DEL RADIADOR <i>✓</i>
PITO <i>✓</i>	LUCES TRASERAS <i>✓</i>	MÚLTIPLES <i>✓</i> entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <i>✓</i>
ALFOMBRAS - <i>delantera - trasera</i>	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE <i>✓</i>	COMPRESOR DE AIRE <i>✓</i>
LUCES DE SEÑALES <i>✓</i>	LUZ DE LA PLACA <i>✓</i>	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>
ASIENTOS - <i>delanteros - traseros</i>	ESPEJOS - <i>interno - laterales</i>	BATERÍA <i>✓</i>	LLANTA DE REPUESTO <i>✓</i>
CINTURONES DE SEGURIDAD <i>✓</i>	ACCESORIOS - winch <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE <i>✓</i>	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES <i>✓</i>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>✓</i>	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR - ALTERNADOR <i>✓</i>	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS <i>✓</i>	LIMPIAPARABRISAS <i>✓</i>	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☐ Placas: Delantera <i>✓</i> Trasera <i>✓</i>
TIMÓN <i>RINES</i>	PARABRISAS - <i>delanteros - traseros</i>	TRANSMISIÓN - <i>automático - manual</i>	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS <i>✓</i>	VENTANAS - <i>delanteras</i>	EJE DEL MANDO <i>✓</i>	☐ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - <i>tuerca - rueda</i>	VENTANAS - <i>traseras</i>	DIFERENCIAL - <i>trasero - delantero</i>	☐ Marcas de la entidad
GATO <i>✓</i>	PARACHOQUES - <i>delantero - trasero</i>	RADIADOR <i>✓</i>	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS <i>✓</i>	AIRE ACONDICIONADO - <i>funciona - no funciona</i>		

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior		<i>✓</i>	
Interior		<i>✓</i>	
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



4218 (MART)
v. 05-0-2002

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 3-8-20
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① FUGA DE ACEITE POR EL TORNILLO DEL CÁRTER
- ② ASIENTO ROTO LADO DEL CHOFER
- ③ VENTANAS DE LANTERAS NO FUNCIONAN.

LOTE K2-07
CAMIONETA KIA – ACP 6138





1533 (INMT)
v. 05-8-2012

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automotriz
AÑO 2018

Km 70009

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes		☒ Corozal ☐ Cristóbal	De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 3-8-26
No. del vehículo de ACP 6030	Tipo (bus, sedan, etc.) CAMIONETA	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 190991		
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLEROS DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera - Trasera	
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☒ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE - buercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☒ Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			

OTROS

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	/	/	/
Interior	/	/	/
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

6038 (FID-BE)
v. 06-0-2002

Inspeccionado por: <i>[Firma]</i> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Firma]</i>	Fecha: 3-8-26 Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
---	---

Distribución:
 Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
 Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

① RUIDO EN SUSPENSIÓN
 ② MANIESTA DE LA TAPA DEL BAUL DAÑADA, PUERTA NO ABRE
 ③ TABLERO DETERIORADO (RAJADO)

LOTE K2-08
PICK UP FORD – ACP 7210





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

ANO 2014
4X2
AUTOMATICO
K 115093

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:
No. del vehículo de ACP 7210	Tipo (bus, sedan, etc.) PICK UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194494		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/D	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/D	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/D	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/D	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Trasera	
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☐ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☐ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☒ Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☐ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona			
OTROS				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior				
Interior				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES				



6228 (NMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>SALV INELISA</i>	Fecha: <i>Mayo/5/2024</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>ANTONIO DA SILVA</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① RETROVISORES ROTOS IZQUIERDO Y DERECHO
- ② LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
- ③ BOMBA DE GASOLINA DAÑADA
- ④ BATERÍA DAÑADA
- ⑤ LUZ DE LLANTA ENCENDIDA
- ⑥ VAGON DETERIORADO (MUY OXIDADO)
- ⑦ BOBINA (COIL DE ENCENDIDO) DEFECTUOSO

LOTE K2-09
PICK UP FORD – ACP 9924





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

KL 39860
4 X2
Año 2016
AUTOMÁTICO

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:	
No. del vehículo de ACP 9924		Tipo (bus, sedan, etc.) PICK UP		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194496	
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo					
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan		
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR		
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE		
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE		
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO		
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO		
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR – ALTERNADOR	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos		
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Trasera		
TIMÓN	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	☒ Número de placa oficial		
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"		
LLAVE – tuerca – fuedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	☒ Marcas de la entidad		
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso		
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona				
OTROS					
CONDICIÓN DE					
BUENA		REGULAR		MALA	
Exterior					
Interior					
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES					



6229 (NMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>Will English</i>	Fecha: <i>Mayo/5/2024</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Antonio Da Silva</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① COMPUTADORA PCM DAÑADA
- ② COMPUTADORA BCM DAÑADA
- ③ FRENO DELANTEROS Y TRASEROS EN MAL ESTADO
- ④ VEHÍCULO NO ARRANCA

LOTE K2-10
SEDAN FORD – ACP 6769





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

2154007
AÑO 2016
AUTOMÁTICO

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha:
No. del vehículo de ACP 6769	Tipo (bus, sedan, etc.) SEDAN	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 194493		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo				
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR	
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES – entrada – escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
ALFOMBRAS – delantera – trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros	ESPEJOS – interno – laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☐ Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN 2 INCHES	PARABRISAS – delanteros – traseros	TRANSMISIÓN – automático – manual	☒ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS – delanteras	EJE DEL MANDO	☐ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas	VENTANAS – traseras	DIFERENCIAL – trasero – delantero	☒ Marcas de la entidad	
GATO	PARACHOQUES – delantero – trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona			
OTROS				

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>Mayo/5/2024</i> Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)	

- ① MOTOR DE ARRANQUE EN MAL ESTADO
- ② MOTOR DEL limpiaparabrisas DERRAMADO

LOTE K2-11
PICK UP FORD – ACP 6120





8278 (INMT)
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automatic
Año 2017
Km 93645

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 3-8-26
No. del vehículo de ACP 6120	Tipo (bus, sedan, etc.) Pick UP	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196989	
LISTA DE VERIFICACIÓN Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Trasera
TIMÓN N/A	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☐ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero	☐ Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☐ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



8228 (PART)
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>3-8-20</i>
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① Sillon del chofer EN MAL ESTADO
- ② LUZ DE LLANTAS EN ENCENDIDA
- ③ A/C NO ENFRÍA
- ④ LUCES TRASERAS NO ENCIENDEN

LOTE K2-12
PICK UP FORD – ACP 6114





6228 (INMT)
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Automatico
ANO 2017

105 065

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: <i>3-8-20</i>
No. del vehículo de ACP <i>6114</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>Pick UP</i>		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>190987</i>
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES <i>ignición - maletero</i>	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES <i>entrada - escape</i>	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS <i>delantera trasera</i>	REFLECTOR <i>N/A</i>	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) <i>N/A</i>	ELEVADOR HIDRÁULICO <i>N/A</i>
ASIENTOS <i>delanteros traseros</i>	ESPEJOS <i>interno laterales</i>	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch <i>N/A</i>	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH <i>N/A</i>	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera ☐ Trasera
TIMÓN <i>LINEAS</i>	PARABRISAS <i>delanteros traseros</i>	TRANSMISIÓN <i>automático - manual</i>	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS <i>delanteras</i>	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE <i>tuerca - ruedas</i>	VENTANAS <i>traseras</i>	DIFERENCIAL <i>trasero - delantero</i>	☒ Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES <i>delantero trasero</i>	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO <i>funciona - no funciona</i>		
OTROS			
CONDICIÓN DE			
Exterior	BUENA	REGULAR	MALA
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			

INVENTARIO DE VEHÍCULOS EXCEDENTES
(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: ANTONIO DA SILVA

Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Fecha: 3-8-24

Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:
Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

① AC DEFECTUOSO
② VENTANAS TRASERAS NO FUNCIONAN
③ VAGÓN ROTO
④ TAPA DE VAGÓN GOLPIADA
⑤ LUZ DE MOTOR, ABS, STABILITRAK ENCENDIDA

LOTE K2-13
PICK UP FORD – ACP 6121





6228 (INMT)
v. 05-9-2022


Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMÁTICO
ATO 2017
KV 97136

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☒ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: <i>3-8-20</i>
No. del vehículo de ACP <i>CP121</i>	Tipo (bus, sedan, etc.) <i>PICK UP</i>	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. <i>196990</i>	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES - ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCE TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCE DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO)	ELEVADOR HIDRÁULICO
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - interno - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH	GENERADOR - ALTERNADOR	☐ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☐ Placas: Delantera Trasera
TIMÓN	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☐ Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			

 Autoridad del Canal de Panamá Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres Inventario de Vehículos Excedentes (El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)	
Inspeccionado por:  Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres 	Fecha: 3-8-24 Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Distribución: Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)	
① RETROVISOR ROTO, LADO DEL CHOFER ② CERRADURA DEL CHOFER NO FUNCIONA (LA PUERTA NO CIERRA) ③ LUZ DE LLANTA ④ RUIDO EN EL MOTOR	

LOTE K2-14
PICK UP FORD – ACP 6111





6228 (INMT)
v. 05-9-2012

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

AUTOMATICO

AÑO 2017

KM 99861

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☐ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 3-8-20
No. del vehículo de ACP 6111	Tipo (bus, sedan, etc.) Pick up	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196980	
LISTA DE VERIFICACIÓN			
Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA - No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona - fue remolcado hasta el depósito	☐ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES - Ignición - maletero	LÁMPARAS DELANTERAS	MOTOR	TAPA DEL RADIADOR
PITO	LUCES TRASERAS	MÚLTIPLES - entrada - escape	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ALFOMBRAS - delantera - trasera	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE
LUCES DE SEÑALES	LUZ DE LA PLACA	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS - delanteros - traseros	ESPEJOS - Internos - laterales	BATERÍA	LLANTA DE REPUESTO
CINTURONES DE SEGURIDAD	ACCESORIOS - winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR - ALTERNADOR	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS	LIMPIAPARABRISAS	BOMBA DE COMBUSTIBLE	☒ Placas: Delantera Traseira
TIMÓN RINES	PARABRISAS - delanteros - traseros	TRANSMISIÓN - automático - manual	☒ Número de placa oficial
COPAS DE LAS LLANTAS	VENTANAS - delanteras	EJE DEL MANDO	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE - tuercas - ruedas	VENTANAS - traseras	DIFERENCIAL - trasero - delantero	☒ Marcas de la entidad
GATO	PARACHOQUES - delantero - trasero	RADIADOR	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS	AIRE ACONDICIONADO - funciona - no funciona		
OTROS			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior			
Interior			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES			



SI/28 (NAVIT)
N. 06-0-0000

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>[Signature]</i> Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>3-8-20</i> Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
---	---

Distribución:
Original - Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado - Fijado en el parabrisas (por dentro)

- ① PESTILLOS DE LAS PUERTAS TRASERAS NO FUNCIONAN
- ② GOLPE EN DEFENSA DELANTERA
- ③ FUNDAMENTO GOLPIADO LADO DERECHO
- ④ LUZ DE LLANTAS ENCENDIDA
- ⑤ RUIDO SUSPENSIÓN
- ⑥ LLANTAS TRASERAS SE FRENAN

LOTE K2-15
SEDAN FORD – ACP 6766





6228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 59553 kms

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☒ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 02/13/20	
No. del vehículo de ACP 6766		Tipo (bus, sedan, etc.) SEDAN COMPACTO		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192413	
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☒ Frenos funcionan	☒ Frenos no funcionan		
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK		
PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE N/A		
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK		
LUCE DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A		
ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA OK	LLANTA DE REPUESTO OK		
CINTURONES DE SEGURIDAD OK	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos		
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	☒ Placas. Delanteras _____ Trasera _____		
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK Auto	☒ Número de placa oficial		
COPAS DE LAS LLANTAS N/A	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO N/A	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"		
LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero N/A	☒ Marcas de la entidad		
GATO No Tiene	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	☒ Marcas de capacidad y peso		
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona OK				

OTROS Modulo de puerta o llave defectuoso / falta (abre manual), codigos de perdida de comunicación entre modulos, otros DTC, varilla de medir aceite falta, display central de radio y A/C defectuoso, TPM monitor de presión de llantas defectuoso,

CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Algunos golpes de carrocería lateral izquierda trasero, guarda fango derecho, marcas y puntos de oxido, algunas molduras internas sueltas / rotas , ruido de suspensión, washer no funciona. Máquina y transmisión operativa.			



6218 (01/07)
v. 05-6-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FAH</i>	Fecha: 02/13/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>xBeng</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE K2-16
VAN CHEVROLET – ACP 2516





6328 (INMT)
V. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

[El original y dos copias se deben enviar con el vehículo]

Odometro 150745 kms

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☒ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)	Fecha: 05/11/20
No. del vehículo de ACP 2516	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN 12 PASAJEROS	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196875	
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo	
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☒ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR Defectuoso	TAPA DEL RADIADOR OK
PITO OK	LUCE TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK
ALFOMBRAS – delantera – trasera Rotas / Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK
LUCE DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuosa	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A
ASIENTOS – delanteros – traseros OK	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK
CINTURONES DE SEGURIDAD Roto / defectuosos	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	☒ Placas: Delantera _____ Trasera _____
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	☒ Número de placa: oficial
COPAS DE LAS LLANTAS OK	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"
LLAVE – tuercas – ruedas OK	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	☒ Marcas de la entidad
GATO OK	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR Defectuoso	☒ Marcas de capacidad y peso
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona OK		
OTROS Maquina con fuga de aceite, sistema de enfriamiento de maquina defectuoso, cerraduras de puertas delanteras y laterales defectuosos, palanca de abrir compartimento de maquina rota. Asientos sucios/ molduras rotas.			
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA
Exterior	OK		
Interior	OK		
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Vehículo con problemas de fuga de aceite y recalentamiento.			



6228 (FID-BE)
V. 06-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>F. ALLE</i>	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

- Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
- Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE K2-17
VAN CHEVROLET – ACP 2380





6229 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 223963 kms

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☒ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 05/11/26	
No. del vehículo de ACP 2380		Tipo (bus, sedan, etc.) VAN-12 PASAJEROS		Entregado para su disposición según informe de Propiedad Excedente No. 196876	
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☐ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☒ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan		
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR OK	TAPA DEL RADIADOR OK		
PITO OK	LUCES TRASERAS OK	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK		
ALFOMBRAS – delantera – trasera Rotas / Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE Dañado		
LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA OK	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A		
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos / Sucios	ESPEJOS – interno – laterales OK	BATERÍA Defectuosa	LLANTA DE REPUESTO OK		
CINTURONES DE SEGURIDAD Rotos / Sucios	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE OK	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR OK	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos		
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	☒ Placas: Delantera Trasera		
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK	☒ Número de placa oficial		
COPAS DE LAS LLANTAS Incompletas	VENTANAS – delanteras OK	WE BEL MANDO OK	☒ Salsemanía de "Para Moe Oficial"		
LLAVE – tuercas – ruedas No tiene	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	☒ Marcas de la entidad		
GATO No tiene	PARAHUELOS – delantero – trasero OK	RADIADOR OK	☐ Marcas de capacidad y peso		
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso				
OTROS Aire acondicionado defectuoso, controles quebrados / rotos / faltantes, blower defectuosos / faltantes, pequeños golpes en la puerta delantera izquierda, cerraduras de puertas delanteras/ lateral no funcionan (manual). Asientos rotos / sucios.					
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA		
Exterior	OK				
Interior	OK				
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Máquina y transmisión operativas, buena condición de interiores, espejos completos, algunos golpes y rayones en carrocería y defensa trasera. Ruido de suspensión delantera, vagón con algunos golpes y rayas interna.					



6228 (NMT)
a. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se daban andar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FMLE</i>	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Bun</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE K2-18
VAN CHEVROLET – ACP 2327





4228 (INMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 183630 kms

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☒ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 05/11/26	
No. del vehículo de ACP 2327		Tipo (bus, sedan, etc.) VAN EXPRESS 12 PAS		Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 196878	
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo			
☒ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito		☐ No funciona – fue remolcado hasta el depósito		☒ Frenos funcionan ☐ Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero OK		LÁMPARAS DELANTERAS OK		MOTOR OK	
PITO OK		LUCES TRASERAS OK		MÚLTIPLES – entrada - escape OK	
ALFOMBRAS – delantera – trasera Sucias / Rotas		REFLECTOR N/A		FILTRO DE AIRE OK	
LUCES DE SEÑALES OK		LUZ DE LA PLACA OK		TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros Rotos / defectuosos		ESPEJOS – interno – laterales OK		BATERÍA Defectuosa	
CINTURONES DE SEGURIDAD Rotos / Defectuosos		ACCESORIOS – winch N/A		MOTOR DE ARRANQUE OK	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK		TRAILER HITCH N/A		GENERADOR – ALTERNADOR OK	
LLANTAS OK		LIMPIAPARABRISAS OK		BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	
TIMÓN OK		PARABRISAS – delanteros – traseros OK		TRANSMISIÓN – automático – manual OK	
COPAS DE LAS LLANTAS OK		VENTANAS – delanteras OK		EJE DEL MANDO OK	
LLAVE – tuercas – ruedas OK		VENTANAS – traseras OK		DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	
GATO OK		PARACHOQUES – delantero – trasero OK		RADIADOR Defectuoso	
LIMPIAPARABRISAS OK		AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso			
OTROS					
Molduras internas con agujero/ rota, TPM código presente, asientos rotos, sucios y defectuosos, botones de controles faltantes, bisagra de puerta lateral derecha defectuosa, alfombras sucias y rotas, batería defectuosa, falta asiento trasero, washer no funciona, molduras internas rotas/ deterioradas, control de aire acondicionado rotos/ defectuosos					
CONDICIÓN DE		BUENA		REGULAR	
Exterior		OK			
Interior		OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES: Tiene gato para cambio de rueda, quita sol lado izquierdo quebrado, puertas delanteras tienen cerraduras defectuosas, ruido de suspensión delantera, cinturones de asientos rotos/ defectuosos					



9228 (BIMT)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FMLE</i>	Fecha: 05/11/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>Bung</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)

LOTE K2-19
VAN CHEVROLET – ACP 2517





6228 (INMT)
v. 05-5-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Odometro 116931 kms

PARA: ☒ Disposición de Bienes Excedentes ☐ Corozal ☒ Cristóbal		De: Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres (INMT)		Fecha: 02/13/26
No. del vehículo de ACP 2517	Tipo (bus, sedan, etc.) VAN-12 PASAJEROS	Entregado para su disposición según Informe de Propiedad Excedente No. 192420		
LISTA DE VERIFICACIÓN		Indique la cantidad en el espacio correspondiente: Código para Listado de Verificación: NA – No Aplica, el vehículo nunca ha estado equipado con este artículo		
☐ En condiciones de operación fue conducido hasta el depósito	☒ No funciona – fue remolcado hasta el depósito	☒ Frenos funcionan	☐ Frenos no funcionan	
LLAVES – ignición – maletero OK	LÁMPARAS DELANTERAS OK	MOTOR Defectuoso	TAPA DEL RADIADOR OK	
PITO Defectuoso	LUCES TRASERAS Defectuosa	MÚLTIPLES – entrada - escape OK	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE OK	
ALFOMBRAS – delantera – trasera OK Sucias	REFLECTOR N/A	FILTRO DE AIRE OK	COMPRESOR DE AIRE OK	
LUCES DE SEÑALES OK	LUZ DE LA PLACA Defectuoso	TOMA DE POTENCIA (PTO) N/A	ELEVADOR HIDRÁULICO N/A	
ASIENTOS – delanteros – traseros Defectuoso	ESPEJOS – interno – laterales Roto	BATERÍA Defectuoso	LLANTA DE REPUESTO OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD Defectuoso / Sucio	ACCESORIOS – winch N/A	MOTOR DE ARRANQUE Defectuoso	MARCAS REMOVIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	
TABLERO DE INSTRUMENTOS OK	TRAILER HITCH N/A	GENERADOR – ALTERNADOR Defectuoso	☒ Calcomanía de sanción en el tablero de instrumentos	
LLANTAS OK	LIMPIAPARABRISAS OK	BOMBA DE COMBUSTIBLE OK	☒ Placas: Delantera _____ Trasera _____	
TIMÓN OK	PARABRISAS – delanteros – traseros OK	TRANSMISIÓN – automático – manual OK Auto	☒ Número de placa oficial	
COPAS DE LAS LLANTAS Completas	VENTANAS – delanteras OK	EJE DEL MANDO OK	☒ Calcomanía de "Para Uso Oficial"	
LLAVE – tuercas – ruedas No tiene	VENTANAS – traseras OK	DIFERENCIAL – trasero - delantero OK	☒ Marcas de la entidad	
GATO No tiene	PARACHOQUES – delantero – trasero OK	RADIADOR Defectuoso	☒ Marcas de capacidad y peso	
LIMPIAPARABRISAS OK	AIRE ACONDICIONADO – funciona – no funciona Defectuoso			
OTROS Lámpara trasera izquierda y espejo retrovisor izquierdo rotos, puerta izquierda con rayones y golpes, defensas (golpes) molduras internas y botones de control A/C rotos o faltan, quita sol izquierdo no tiene, asientos del conductor / pasajero rotos y defectuosos, batería descargada, motor defectuoso (algunas partes desmontadas), transmisión buena, algunos golpes de carrocería. Circuito eléctrico de blower A/C resistencia defectuosa.				
CONDICIÓN DE	BUENA	REGULAR	MALA	
Exterior	OK			
Interior	OK			
EXCEPCIONES Y OBSERVACIONES Transmisión operativa, motor con ruido interno defectuoso.				



6238 (RM1)
v. 05-9-2022

Autoridad del Canal de Panamá
Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres

Inventario de Vehículos Excedentes

(El original y dos copias se deben enviar con el vehículo)

Inspeccionado por: <i>FVME</i>	Fecha: 02/13/26
Para el Supervisor de la Sección de Mantenimiento de Equipos Terrestres <i>[Signature]</i>	Recibido para el Supervisor Especialista de Bienes Excedentes

Distribución:

Original – Supervisor Especialista de Bienes Excedentes
Duplicado – Fijado en el parabrisas (por dentro)